

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000104-2412
CDA BOGOTÁ SEDE
NORTE SAS
NIT 9016353349
CL 166 22-13 Tel
3134656970
BOGOTÁ



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2024-12-30	Nombre o razón social: TRANSPORTES ESPECIALES EASYVANS	Documento de identidad: CC. () NIT. (X) CE. ()	No. 900935998		
Dirección: CL 152A 54 80	Teléfono: 3002946994	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL		

DATOS DEL VEHICULO						
Placa: LTK482	Marca: FORD	Línea: RANGER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2024	Cilindraje: 1996	Kilometraje: 13223
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10032156674	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO ARTICO	Empresa:	Conductor:	TRANSPORTES ESPECIALES EASYVANS



Fecha 2024-12-30, Placa LTK482 Hora 20:46



Fecha 2024-12-30, Placa LTK482 Hora 20:51

Suspensión (Si aplica)			Frenos			Desviación Lateral					
Delantera Izquierda	Valor 58	Delantera Derecha	Valor 47	Trasera Izquierda	Valor 58	Trasera Derecha	Valor 48	Mínimo 40	Máximo 40	Unidad %	
Eficacia Total 57	Mínimo 50	Unidad %	Eje 1 Izquierdo 3165	Fuerza 5464	Unidad N	Eje 1 Derecho 2385	Fuerza 5857	Unidad N	Desequilibrio 8,8	Máximo 30	Unidad %
Eficacia Auxiliar 23,1	Mínimo 18	Unidad %	Eje 2 Izquierdo 3026	Peso 4473	Unidad N	Eje 2 Derecho 2619	Peso 4709	Unidad N	Eje 3 Derecho	13,5	30 %

Eje 1	-2,4	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Inspección Sensorial	Máximo ± 10	Unidad	(m/km)
Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Ancaje sillas	CUMPLE				CUMPLE	
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseos General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE				CUMPLE	
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rodamientos Superiores	CUMPLE				CUMPLE	
Rotulas inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE				CUMPLE	
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE				CUMPLE	
Pilo	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE				CUMPLE	
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE				CUMPLE	
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE				CUMPLE	
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE				CUMPLE	
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE				CUMPLE	
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminal de Batería	CUMPLE	Ancaje de batería	CUMPLE				CUMPLE	
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE				CUMPLE	
Triangulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE				CUMPLE	
Llanta de repuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE				CUMPLE	
Extintor	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE				CUMPLE	
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE				CUMPLE	
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE				CUMPLE	
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE				CUMPLE	
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE				CUMPLE	
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE				CUMPLE	
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE				CUMPLE	
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE				CUMPLE	
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE				CUMPLE	
Terminalos	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE				CUMPLE	
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE				CUMPLE	
RESULTADO : APROBADO										
NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.										
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)										

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,65	5,68
Eje 2	5,54	5,61