

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A., NIT: 8040171887  
VIA A GIRON KM 2, BUCARAMANGA (SANTANDER)  
TEL: 6319999

A.INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba

2025-02-15

Nombre o razón social

RENTING AUTOMAYOR SAS

Documento de identidad

CC ( ) NIT (X) CE ( ) No. 900939798

Dirección

CALLE 85A 28B 41 PISO 2

Teléfono

1000000

Ciudad

Bucaramanga

Departamento

Santander

3.DATOS DEL VEHICULO

Placa

JRR920

País

Colombia

Servicio

Público

Clase

Camioneta

Marca

Renault

Línea

Duster oroch

Modelo

2021

No. de licencia de transito

10021855542

Fecha Matrícula

2020-12-16

Color

Blanco glacial (v)

Combustible

Gasolina

VIN o Chasis

93Y9SR5B3MJ703095

No. Motor

F4RE410C263277

Tipo Motor

OTTO

Cilindraje

1998

Kilometraje

105025

Número de Sillas

5

Vidrios Polarizados

SI ( ) NO (X)

Blindaje

SI ( ) NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

Valor

Máximo

Unidad

Baja Derecha

Baja Izquierda

Ruido escape

-

dBa

klux/1m

klux/1m

%

%

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

Intensidad

Mínimo

Unidad

Inclinación

Rango

Unidad

Intensidad

Máximo

Unidad

klux/1m

klux/1m

%

%

klux/1m

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Intensidad

Máximo

Unidad

klux/1m

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda

Valor

77.60

Delantera Derecha

Valor

85.10

Trasera Izquierda

Valor

76.50

Trasera Derecha

Valor

72.60

Mínimo

40

Unidad

%

8. Frenos

Eficacia total

Mínimo

Unidad

58.50

50

%

Fuerza

Peso

Unidad

Eje 1 izquierdo

2807.00

4908.00

N

Fuerza

Peso

Unidad

Eje 2 izquierdo

2022.00

3894.00

N

Fuerza

Peso

Unidad

Eje 3 izquierdo

N

Fuerza

Peso

Unidad

Eje 4 izquierdo

N

Fuerza

Peso

Unidad

Eje 5 izquierdo

N

Desequilibrio

Máximo

Unidad

Eje 1 Derecho

8.18

30

%

Desequilibrio

Máximo

Unidad

Eje 2 Derecho

4.89

30

%

Desequilibrio

Máximo

Unidad

Eje 3 Derecho

%

Desequilibrio

Máximo

Unidad

Eje 4 Derecho

%

Desequilibrio

Máximo

Unidad

Eje 5 Derecho

%

9. Desviación lateral

Eje 1

0.03

Eje 2

-4.42

Eje 3

Eje 4

Eje 5

Máximo +/-

10

Unidad

m/km

10. Dispositivos de cobro(si aplica)

Referencia comercial de la llanta

Error en distancia

%

Error en tiempo

%

Máximo

Unidad

%

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C

Rpm

Monóxido de carbono CO

Unidad

CO

Vr

Norma

%

Ralentí

Crucero

Dióxido de carbono CO2

Unidad

CO2

Vr

Norma

%

Ralentí

Crucero

Oxígeno O2

Unidad

O2

Vr

Norma

%

Ralentí

Crucero

Hidrocarburo (como Hexano) HC

Unidad

HC

Vr

Norma

%

Ralentí

Crucero

Óxido nitroso NO

Unidad

NO

Vr

Norma

%

Ralentí

Crucero

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C

Rpm

Ciclo 1

Unid

%

Ciclo 2

Unid

%

Ciclo 3

Unid

%

Ciclo 4

Unid

%

Valor

Norma

Unidad

%

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

Nota:

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI\_X\_

NO\_\_

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

261683

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

ELIAS MONTERROSA RUIZ

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECAÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Jose Luis Garzon Tirado [Foto trasera], Jose Luis Garzon Tirado [Tercera placa], Carlos Ernesto Posada Cadena [Profundidad de labrado], Jose Luis Garzon Tirado [Foto delantera], Jose Luis Garzon Tirado [Alineación, peso, suspensión y frenos],

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES