

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00016413-2502



CDA BOGOTÁ S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTÁ

FECHA

Fecha de prueba: 2025-02-16	Nombre o razón social: CASTILLA LOPEZ RAFAEL LEONARDO	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 19495537
Dirección: CALLE 1 # 32 A 37	Teléfono: 3208009478	Ciudad: BOGOTÁ Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa: WPR584	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2020	Cilindrada: 1599	Kilometraje: 130909
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10032276660	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor:	CASTILLA LOPEZ RAFAEL LEONARDO



Fecha 2025-02-16, Placa WPR584 Hora 11-10



Fecha 2025-02-16, Placa WPR584 Hora 11-14

Suspensión (Si aplica)		Valor	Delantera Izquierda	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
		61		43		56		40		40	%

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
50,3	50	%	Eje 1 Izquierdo	2619	N	Eje 1 Derecho	1936	N	26,1*	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1890	N	Eje 2 Derecho	1306	N	26,1*	30	%

Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	Eje 3 Derecho	Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho
7,3*	18	%	Eje 4 Izquierdo			

Desviación Lateral

Eje 1	9,8	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	-----	-------	---	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 llan Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulias Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulias Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gab	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Colinería	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Direcciones	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Reverse	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
				G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROZERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %,) TIPO B

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

NOTA
EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS
RESULTADOS DE LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE
EMISIÓNES CONTAMINANTES. ADEMÁS LOS VALORES
PRESENTADOS NO SON VÁLIDOS, NI PUEDEN SER
UTILIZADOS PARA LA MISMA

EDWIN ALEXANDER RAMOS REYES

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.12	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	4,63	3,68
Eje 2	3,64	3,5