

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A B
Total			0 0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A B
Total			0 0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A B
Total			0 0

Nota:
Defectos Tipo A: Son aquellos que tienen gravedad que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI X

NO _____

NUMERO DE CONSECUATIVO DE LA INSPECCION

289169

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Eje1 derecha 15.28mm - Eje2 derecha 15.09mm - Eje1 izquierda 15.32mm - Eje2 izquierda 15.23mm - Llanta de repuesto 6.00mm



2025-03-03 NHT951 06:52



2025-03-03 NHT951 06:52

Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JHOVNAIRO PAPPA GUERRERO

I. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN

Malcol René Lopez Perez [Profundidad de fártodo], Malcol René Lopez Perez [Inspección sensorial motor], Malcol René Lopez Perez [Foto delantera], Malcol René Lopez Perez [Foto trasera], Malcol René Lopez Perez [Inspección sensorial exterior], Malcol René Lopez Perez [Inspección sensorial interior], Malcol René Lopez Perez [Inspección sensorial interior], Malcol René Lopez Perez [Tercera placa], Malcol René Lopez Perez [Aireación, peso, suspensión y frenos].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



DIAGNOSTIYA LTDA. NIT 9001176695
Cr 73A 77A 62/60, BOGOTA, D.C. (BOGOTÁ)
TEL. 7450298

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO				
Fecha de prueba 2025-03-03	Nombre o razón social ANDRES GARCERA RODRIGUEZ			Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 79796953		
Dirección CALLE 71 C # 94 A 72			Teléfono 3102438961	Ciudad Bogota, d.c.	Departamento Bogota	
3.DATOS DEL VEHICULO						
Placa NHT951	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Suzuki		Línea Grand vitara hybrid
Modelo 2024	No. de licencia de transito 10030881624	Fecha Matricula 2024-01-13	Color Blanco perlado	Combustible Electrico	VIN o Chasis MA3YKL1S2RT103184	
No. Motor K15CN7138437	Tipo Motor 4T	Cilindraje 1462	Kilometraje 16632	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Emisores Auditivos

3. Intensidad individual de los trastornos

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Ruido escape	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad				Rango	Unidad	Las luces		
				Mínimo	Unidad	Indicación	Unidad			Intensidad	Máximo	Unidad
	-	dBA	Baja Derecha			klux/1m		%				
			Baja Izquierda			klux/1m		%				

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 62.10	Delantera Derecha	Valor 63.30	Trasera Izquierda	Valor 64.30	Trasera Derecha	Valor 48.60	Mínimo 40	Último 50
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	-----------

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
72.50	50	%	Eje 1 Izquierdo	2221.00	3600.00	N	Eje 1 Derecho	2519.00	3240.00	N	11.80	30
			Eje 2 Izquierdo	1739.00	2653.00	N	Eje 2 Derecho	2094.00	2332.00	N	17.00	30
Eficacia auxiliar	18	%	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		
28.40	18	%	Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		

9. Desviación lateral

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5
0.04 2.84

10. Dispositivos de cobro(sí aplica)

Referencia comercial de la llanta

11. Emisiones de gases

11.2 Vehículos con ciclo OTTC

11.b. Vehículos a Diesel (propiedad)