

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00010573-2401
CDA BOGOTA S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tol 2037852
BOGOTA

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO						BOGOTA	
Fecha de prueba: 2025-04-14	Nombre o razón social: MILTON GUILLERMO LOZANO NIÑO	Documento de Identidad: CC. (<input checked="" type="checkbox"/>) NIT. (<input type="checkbox"/>) CE. (<input type="checkbox"/>)			No. 1691180644				
Dirección: CL 17 19B 23	Teléfono: 0000000 Cal 3138728807	Ciudad: BOGOTA			Departamento: DISTRITO CAPITAL				
DATOS DEL VEHICULO									
Placa: L8Y655	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMPERO	Modelo: 2024	Cilindrada: 1333	Kilometraje: 6.850			
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10030065888	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa: LOZANO NIÑO MITOY GUILLERMO	Conductor: LOZANO NIÑO MITOY GUILLERMO				



Fecha 2025-04-14, Placa LGY655 Hora 08:34



Fecha 2025-04-14, Plazo 1, AVGSS, Mora 0, 42

- G1 Identificación reglamentaria
- G1 Distintivo de la empresa
- G1 Andaje sillas
- G1 Estado tubos escape
- G1 Aseo General
- G1 Espejos
- G1 Pertos
- G1 Soportes
- G1 Rotulias Superiores
- G1 Rotulias Inferiores
- G1 Recortes o Ballestas
- G1 Amortiguadores
- G1 Tijeras
- G1 Limpiaparabrisas
- G1 Retrovisores
- G1 Pilto
- G1 Dispositivo de velocidad
- G1 Parabrisas
- G1 Ventanillas
- G1 Puertas
- G1 Cinturones de Seguridad
- G1 Salidas emergencia y Martillito
- G1 Direccionales
- G1 Stop
- G1 Reversa

CUMPLE	G1 Luz de parqueo
CUMPLE	G1 Luz Interna
CUMPLE	G1 Luz Placa
CUMPLE	G1 Luces Altas
CUMPLE	G1 Luces Bajas
CUMPLE	G1 Indicadores de tablero
CUMPLE	G1 Terminales Bateria
CUMPLE	G1 Anclaje de bateria
CUMPLE	G1 Desempeñador
CUMPLE	G1 Cruceta
CUMPLE	G1 Interna
CUMPLE	G1 Triangulos
CUMPLE	G1 Bandera
CUMPLE	G1 Tacos
CUMPLE	G1 Llanta de respuesto
CUMPLE	G1 Gel
CUMPLE	G1 Herramienta
CUMPLE	G1 Extintor
CUMPLE	G1 Boliquín
CUMPLE	G1 Sefalas de advertencia
CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha
CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda
CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha
CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda

Inspección Sencilla

CUMPLE	G1	Ej03 llanta Izquierda
CUMPLE	G1	Ej04 llanta Derecha
CUMPLE	G1	Ej04 llanta Izquierda
CUMPLE	G1	Ej05 llanta Derecha
CUMPLE	G1	Ej05 llanta Izquierda
CUMPLE	G1	Ej06 Rin Derecho
CUMPLE	G1	Ej01 Rin Izquierdo
CUMPLE	G1	Ej02 Rin Derecho
CUMPLE	G1	Ej02 Rin Izquierdo
CUMPLE	G1	Ej03 Rin Derecho
CUMPLE	G1	Ej03 Rin Izquierdo
CUMPLE	G1	Ej04 Rin Derecho
CUMPLE	G1	Ej04 Rin Izquierdo
CUMPLE	G1	Ej05 Rin Derecho
CUMPLE	G1	Ej05 Rin Izquierdo
CUMPLE	G1	Latoneria y Pintura
CUMPLE	G1	Tapiceria'
CUMPLE	G1	Coljineria
CUMPLE	G1	Caja de Direccion
CUMPLE	G1	Terminales
CUMPLE	G1	Brazos Axiales
CUMPLE	G1	Bastidor
CUMPLE	G1	Pisos
CUMPLE	G1	Promedio de Distancia

G1: CARROCERIA **G4: E**
G2: SISTEMA DE SUSPENSION **G5: S**
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD **G6: E**

**G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G5: SISTEMA ELECTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA**

**G7: LLANTAS
G8: RINES
G9: ESTADO DE PRESENTACION**

G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE CORRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		2.30
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3.65	3.56
Eje 2	4.2	4.25

NOTA

NOTA: EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIÓNES CONTAMINANTES, ADMÉS LOS VALORES PRESENTADOS NO SON VÁLIDOS NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA.

JUAN DAVID REYES LIZCANO

JUAN DAVID REYES LIZCANO
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL G.R.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.