



H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Equipo	Marca
Profundímetro	SHAHE
DETECTOR DE HOLGURAS	XEDRA

Serial
WD2211A0304
26169400005

Banco PEF LTOE

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Aplicación	Versión
PSTA	2.9.20240808
PREVISION	2.9.20240815
SERVICIO	2.9.20220825
SERVIDOR-INDUPACK	2.9

Dispositivo

Tablet
Tablet
Tablet
Maquina virtual

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN
KEVIN ANDERSON AYALA PINZON [Toma De Fotos 2-Toma De Fotos 1-Pruebas Visuales]

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA


ING. BRYAN STEVEN RAMIREZ ROBLES

EL RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA, NO INFLUYE EN EL RESULTADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA
NOTA: Este documento no es válido como Informe de Revisión Técnico Mecánica y Emisiones Contaminantes.

Generado por Indupack- Induesa P&P