

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE AVENIDA ROJAS
Dirección CRA 708 N° 64D-16 AV CRA 70 N°64D-27 CL
C.A. BOGOTÁ Tel. 2234865 -

Fecha: 2025/03/06 09:33:18	Propietario: ARELLA GONZALEZ FERNANDO DARIO	CG(D) NIT(4): No.1020818593
Dirección: CR 17 # 77 52	Teléfono: 3023196417	Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Placa: KY0545	Modelo: 2023	Servicio: Publico
	Clase: CAMIONETA	Marca: KIA
No. de licencia de tránsito: 10024062147	Fecha Matrícula: 2021-12-31	Kilometraje: 83797
No. Motor: GALEMS37800	VIN: KNACB81GCP6514399	Color: BLANCO
	Combustible: GASOLINA-ELECTRICO	Cilindr: 1580
		Línea: NRO
		Número de sillas: 5



2025-03-06, KY0545 09-49



2025-03-06, KY0545 09-49

Suspensión																	
Delantera Izquierda		94.0	Delantera Derecha		81.0	Trasera Izquierda		85.0	Trasera Derecha		78.0	Mínimo: 40	%				
Frenos																	
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
71.3	50.0	%	Eje 1 Izquierdo			3400	4439	N	Eje 1 Derecho			3249	4567	N	4.44	30	%
			Eje 2 Izquierdo			2405	3646	N	Eje 2 Derecho			2408	3420	N	0.12	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo					N	Eje 3 Derecho					N		30	%
			Eje 4 Izquierdo					N	Eje 4 Derecho					N		30	%
			Eje 5 Izquierdo					N	Eje 5 Derecho					N		30	%
27.8	18.0	%															
Desviación Lateral																	
Eje 1	-1.40	Eje 2	-3.90	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo		+/- 10.8	Unidad	m/m			
Emisiones contaminantes mínimas	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente		CUMPLE		G1	Asno General		CUMPLE		G5	Luces Bajas		CUMPLE				
Emisiones contaminantes mínimas	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G1	Espojos	CUMPLE		G5	Indicadores de tablero	CUMPLE		G5	Terminales Bateria	CUMPLE				
					G2	Pernos			CUMPLE				G5	Arco de batería	CUMPLE		
G2	Soportes	CUMPLE		G5			Desemparador	CUMPLE									
		G2	Rótulas Superiores		CUMPLE			G6	Cruceata	CUMPLE							
G2	Rótulas Inferiores			CUMPLE		G6	Linterna			CUMPLE							
		G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE				G6	Tríngulos	CUMPLE							
G2	Amortiguadores			CUMPLE		G6	Banderola			CUMPLE							
		G2	Tijeras	CUMPLE				G6	Tacos	CUMPLE							
G3	Limpiaparabrisas			CUMPLE		G6	Llanta de repuesto			CUMPLE							
		G3	Retrovisores	CUMPLE				G6	Giro	CUMPLE							
G3	Pilo			CUMPLE		G6	Herramienta			CUMPLE							
		G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE				G6	Extintor	CUMPLE							
G4	Parabrisas			CUMPLE		G6	Botiquín			CUMPLE							
		G4	Ventanillas	CUMPLE				G6	Señales de advertencia	CUMPLE							
G4	Puertas			CUMPLE		G7	Eje 1 Llanta Derecha			CUMPLE							
		G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE				G7	Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE							
G4	Salidas de emergencia y Martillo			CUMPLE		G7	Eje 2 Llanta Derecha			CUMPLE							
		G5	Direccionales	CUMPLE				G7	Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE							
G5	Stop			CUMPLE		G7	Eje 3 Llanta Derecha			CUMPLE							
		G5	Reversa	CUMPLE				G7	Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE							
G5	Luz de parqueo			CUMPLE		G7	Eje 4 Llanta Derecha			CUMPLE							
		G5	Luz Interna	CUMPLE				G7	Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE							
G5	Luz Placa			CUMPLE		G7	Eje 5 Llanta Derecha			CUMPLE							
		G5	Luces Altas	CUMPLE													

REVISION PREVENTIVA

G7	Eje 5 Llantera Izquierda	CUMPLE
G8	Eje 1 Rln Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 1 Rln Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rln Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rln Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 3 Rln Derecho	CUMPLE
G8	Eje 3 Rln Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 4 Rln Derecho	CUMPLE
G8	Eje 4 Rln Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 5 Rln Derecho	CUMPLE
G8	Eje 5 Rln Izquierdo	CUMPLE
G9	Latineria y Pintura	CUMPLE
G9	Tapiceria	CUMPLE
G9	Cojineria	CUMPLE
G10	Caja de dirección	CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE
G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G11	Bastidor	CUMPLE
G11	Pisos	CUMPLE
G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G12	Promedio de tiempo	CUMPLE

G1 CARROCERIA
G2 SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5 SISTEMA ELÉCTRICO
G6 EQUIPO DE CARRETERA
G7 LLANTAS
G8 RINES

G9 ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10 SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11 CHASIS
G12 DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI	X	NO
---------------	---	----

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Nota Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relacion los resultados de la RTMyEC oficial.

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

LUIS JAIRO CORTES LOZANO



**CDA
OCCIDENTE**
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR
Nit 900110552-0