

REVISIÓN PREVENTIVA VEHICULAR

No: 00005113-2502



CENTROMOTOR BOYACA
NIT 9002652220
AV CIRCUNVALAR 4C Tel
7444544
TUNJA

FECHA

Fecha de prueba:
2025-02-13

Nombre o razón social:

VILLAMIL RODRIGUEZ MARIA GLADYS

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. () No. 41548893

Dirección:

CL 3 N 13-34

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Teléfono:

3142180838 Cel 3142180838

Ciudad:

MIRAFLORES

Departamento:

BOYACA

Placa:	Marca:	Línea:	Clase:	Modelo:	Cilindrada:	Kilometraje:
FUY643	FORD	RANGER	CAMIONETA	2019	3198	143731

Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:	Conductor:
PUBLICO	10019511484	DIESEL	BLANCO ARTICO		JOSE MANUEL BARRETO LOPEZ



Fecha 2025-02-13, Placa FUY643 Hora 14:52



Fecha 2025-02-13, Placa FUY643 Hora 14:56

Emisiones Audibles	Intensidad e Inclinación de luces bajas							Suma de la Intensidad de todas las luces				
	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Ruido Escape	72	NA	dBA	Baja Derecha								
				Baja Izquierda								

Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad	Unidad	%
	76		67		60		57	40			

Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
52,6	50	%	Eje 1 Izquierdo	3292	N	Eje 1 Derecho	3247	N	1,4	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2851	N	Eje 2 Derecho	2707	N	5,1	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
	25,7	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

Desviación Lateral											
Eje 1	-5	Eje 2	-2,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)	

Inspección Sensorial											
G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION								
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS								
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO								
CUMPLE	G1: Luz de parqueo	CUMPLE	G1: Eje3 llanta Izquierda								
CUMPLE	G1: Luz Interna	CUMPLE	G1: Eje4 llanta Derecha								
CUMPLE	G1: Luz Placa	CUMPLE	G1: Eje4 llanta Izquierda								
CUMPLE	G1: Luces Altas	CUMPLE	G1: Eje5 llanta Derecha								
CUMPLE	G1: Luces Bajas	CUMPLE	G1: Eje5 llanta Izquierda								
CUMPLE	G1: Indicadores de tablero	CUMPLE	G1: Eje1 Rin Derecho								
CUMPLE	G1: Terminales Batería	CUMPLE	G1: Eje1 Rin Izquierdo								
CUMPLE	G1: Anclaje de batería	CUMPLE	G1: Eje2 Rin Derecho								
CUMPLE	G1: Desempeñador	CUMPLE	G1: Eje2 Rin Izquierdo								
CUMPLE	G1: Cruceta	CUMPLE	G1: Eje3 Rin Derecho								
CUMPLE	G1: Linterna	CUMPLE	G1: Eje3 Rin Izquierdo								
CUMPLE	G1: Triangulos	CUMPLE	G1: Eje4 Rin Derecho								
CUMPLE	G1: Banderola	CUMPLE	G1: Eje4 Rin Izquierdo								
CUMPLE	G1: Tacos	CUMPLE	G1: Eje5 Rin Derecho								
CUMPLE	G1: Llanta de respuesto	CUMPLE	G1: Eje5 Rin Izquierdo								
CUMPLE	G1: Gato	CUMPLE	G1: Latoneria y Pintura								
CUMPLE	G1: Herramienta	CUMPLE	G1: Tapiceria								
CUMPLE	G1: Extintor	CUMPLE	G1: Colineria								
CUMPLE	G1: Botiquin	CUMPLE	G1: Caja de Dirección								
CUMPLE	G1: Señales de advertencia	CUMPLE	G1: Terminales								
CUMPLE	G1: Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1: Brazos Axiales								
CUMPLE	G1: Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1: Bastidor								
CUMPLE	G1: Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1: Pisos								
CUMPLE	G1: Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1: Promedio de Distancia								
CUMPLE	G1: Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1: Promedio de Tiempo								

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		4.65
Izquierda		Derecha
Eje 1	7.74	7.67
Eje 2	8.06	8.12

ABEL ERNESTO LOPEZ CRISPIN

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.