



**CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO  
AUTOMOTOR SEGURA SAS**

NIT : 900,153,422 - 6  
CL 16 N. 22-07 BRR COOPERATIVO  
ACACIAS-META - COLOMBIA  
3113586674 3202310845  
seguraltda@gmail.com  
Responsables de iva - No somos autorretenedores  
Actividad Económica 7120 Tarifa 10,00



Cliente	CONSORCIOS TRANSPORTES EMSA 2024				FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 44503
NIT	901,830,981 - 1	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL		Fecha y Hora de Factura
Dirección	CR 28 # 86 - 26 BRR EL POLO	Teléfono	3175747740		Generación 2025-03-21 11:11:09
Ciudad	ACACIAS-META - COLOMBIA	Centro Costo	1		Expedición 2025-03-21 11:12:15
Correo	facturasproveedor@tne.com.co				Vencimiento 2025-03-21
Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit
1	0040001000001	PREVENTIVAS LIVIANOS	UN	1.00	25,210.08
<b>Total Items</b>	1				<b>Valor Total</b> 25,210.08
				<b>Total Bruto</b>	25,210.08
				<b>IVA Tarifa</b> 19%	4,789.92
				<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 30.000,00</b>

**FORMA DE PAGO** **MEDIO DE PAGO**

Contado Efectivo Efectivo 30.000,00

**VALOR EN LETRAS**

Treinta Mil Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

LSY593 PLACA PREVENTIVA

Firma Elaborado por : DANA ALMANZA

Firma Recibido

Si el resultado de la revisión , su vehículo es rechazado, usted dispondrá de quince(15) días calendario contados a partir de la fecha de esta factura, para realizar nuevamente sin costo. Resolución 2200 del 30 mayo de 2006 del Min. Transporte

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764075622190 aprobado en 2024-07-23 hasta el 2026-07-23, vigencia 2 Años, prefijo FE desde el número 37001 al 54000

CUFE:7d12e2651a19e1e5ddfb623f90ecc6c6ec9597234e25d23fa8a3d4ab599336d291698c348c83548ccb960bb8ac12f4d7

ORIGINAL

Página : 1 de 1

## RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA, NIT: 900153422  
CALLE 16 Nº 22-07, ACACIAS (META)

TEL: 3113586674 - 6086574897

## A. INFORMACIÓN GENERAL

## 1. FECHA

Fecha de prueba 2025-03-21	Nombre o razón social BANCO DAVIVIENDA SA	Documento de identidad CC ( ) NIT (X) CE ( ) No. 860034313
Dirección SAN MARTIN	Teléfono 3175747740	Ciudad Acacias

## 2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Placa LSY593	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Toyota	Línea Hilux
Modelo 2023	No. de licencia de 198880185739	Fecha Matrícula 2023-10-24	Color Super blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8AJKX3CD4P2014789
No. Motor 2TR-B058128	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2694	Kilometraje 39869	Número de Sillas 3	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado

## 4. Emisiones Audibles

## 5. Intensidad inclinación de las luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Ruido escape	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad Baja Derecha	Mínimo	Unidad	Inclinación klux/1m	Rango %	Unidad	Intensidad Máximo	Unidad	Unidad klux/1m
	89.30	-	dBA	Baja Derecha			klux/1m					
				Baja Izquierda			klux/1m					

## 7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
									%

## 8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N				%	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N				%	
			Eje 3 izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N				%	
	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N				%	
			Eje 5 izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N				%	

## 9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km

## 10. Dispositivo de control (si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	5%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad	%

## 11. Emisiones de gases

## 11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Óxido nitroso NO

## 11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Ciclo 1 Unid	Ciclo 2 Unid	Ciclo 3 Unid	Ciclo 4 Unid	Valor	Norma

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

**Nota:** **Defectos Tipo A:** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

**Defectos Tipo B:** Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN


APROBADO: SI  X

NO

NUMERO DE CONSECUITIVO DE LA INSPECCION


159999

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

  
EDWARD FERNANDO ALVAREZ ORTIZ

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES  
Yeison Alexander Gutierrez Roa [Profundidad de labrado], Yeison Alexander Gutierrez Roa [Foto trasera], Yeison Alexander Gutierrez Roa [Foto delantera], Yeison Alexander Gutierrez Roa [Sonido].

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO  
MÉCÁNICA Y DE GASES**

Generado por: Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)