

FORMATO DE INSPECCIÓN PREVENTIVA

PR N°: PR557147



CDA MI CARRERA
 NIT°: 90051887
 AV CLL 9 NO. 10-16 LOCAL E 1114
 C1066 C 1054
 Tel: +1453937 314635222
 BOGOTÁ - Distrito Capital
 direccion@cdamicarera.com
 direccion@cdamicarera.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba: 2025-03-22 06:40:43

Nombre o Razón social: JOHANNA MARTINEZ

Documento de identidad: CC(X) NIT° No. 52855565

Dirección: CH3SD BIS N3-02

Teléfono fijo o Número de Celular: 315277461

Departamento: Distrito Capital

Correo Electrónico: MARTHAJOHANNA.MARTINEZPALMA@GMAIL.COM

Ciudad: BOGOTÁ

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa: LUP938	País: COLOMBIA	Servicio: Público	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER
Modelo: 2023	Número de licencia de tránsito: 1022611884	Fecha de matrícula: 2022-06-29	Combustible / Propulsión: Gasolina	VIN o Chasis: SPF4J020RP432971
No de motor: A452D041237	Tipo motor: OTTO	Cilindrada (cm³) (si aplica): 1333	Número de pasajeros (sin incluir conductor): 4	Blindaje: (SI / NO(X))
Potencia (si aplica): 154	Tipo de Carrocería: WAGON	Fecha vencimiento SCAT: 2025-09-07	Conversión GNV: SI () NO (X) NIA (X)	Fecha Vencimiento GNV: 2025-09-07

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo "x" indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A B
		TOTAL	

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A B
		TOTAL	

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A B
		TOTAL	

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA						
DERECHA						

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI ☐ X ☐ NO ☐

E-1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)


APROBADO: SI ☐ NO ☐

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	FOWLER	1852	X-TREAD			
ELEVADOR	SPA RAVAGLIOLI	1050	KPI 305			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	JOSE JAMIE ARIZA

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JEAN PAUL RUIZ SAAVEDRA
Director técnico

Fin del informe