

# FORMATO VERIFICACION PREVENTIVA PARA VEHICULOS

No: 00000091-2503



CDA TERMINAL DE TRANSPORTES  
DE GIRARDOT SA  
NIT 860029642-1  
CRA 14 N° 26-02 B. MURILLO TORO  
Tel 3212329002  
GIRARDOT

FECHA

Fecha de prueba: 2025-03-27 Nombre o razón social: RODRIGUEZ CALDERON GIOVANNI ANDRES

Dirección: KM 3 GIRARDOT-TOCAIMA BRISAS DE GIRARDOT 2 MZ A CS 8

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:  
CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 79956017

Ciudad: GIRARDOT Departamento: CUNDINAMARCA

Lugar: JTX949 Marca: CHEVROLET

Línea: TRACKER

Clase: CAMIONETA

Modelo: 2021

Cilindrada: 1199

Kilometraje: 111605

Servicio: PÚBLICO

No Licencia Tránsito: 10021997123

Combustible: GASOLINA

Color: BLANCO NIEBLA

Empresa:

Conductor:

RODRIGUEZ CALDERON GIOVANNI ANDRES

## DATOS DEL VEHICULO



Foto 2025-03-27, Placa JTX949 Hora 16:16

Foto 2025-03-27, Placa JTX949 Hora 16:26

### Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 55	Delantera Derecha	Valor 47	Trasera Izquierda	Valor 51	Trasera Derecha	Valor 53	Mínimo 40	Unidad %
<b>Frenos</b>									
Eficacia Total	Mínimo 63,2	Unidad % 50	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2517	Peso 3944	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2270	Peso 3443
			Eje 2 Izquierdo	1434	2570	N	Eje 2 Derecho	1597	2413
<b>Eficacia Auxiliar</b>									
21,2	Mínimo 18	Unidad % 18	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho		
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho		
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho		
<b>Desviación Lateral</b>									
Eje 1	1,3	Eje 2	1,9	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10		Unidad (m/km)

### Inspección Sensorial

#### ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Ancaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retroviseores	CUMPLE
Pilo	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Ancaje de batería	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Crueta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respaldo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Boquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	NO APLICA
Eje4 llanta Derecha	NO APLICA	Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA	Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA	Eje4 Rin Derecho	NO APLICA	Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
Eje5 Rin Derecho	NO APLICA	Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA	Latonería y Pintura	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

### RESULTADO : APROBADO

#### NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.98	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	2.19	2.01
Eje 2	2.21	1.98