

FORMATO REVISION PREVENTIVA

No: 00001514-2502

CDA DEL CENTRO

NIT 901249622

Transversal 1 Sur No.18-

14/16/20 IBAGUE Tel

2596465

ACTIVAUTOS

FECHA

Fecha de prueba:
2025-02-13

Nombre o razón social:

DIANA YANET ACOSTA

Documento de Identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 51890635

Dirección:

AV CRA 98 N 65-37 ALAMOS

Telefono:

3115414618

Ciudad:

BOGOTA

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Placa:
JUZ111

Marca:
NISSAN

Línea:

FRONTIER

Clase:
CAMIONETA

Modelo:
2022

Cilindraje:
2488

Kilometraje:
68723

Servicio:
PUBLICO

No Licencia Tránsito:
10024005872

Combustible:
GASOLINA

Color:
BLANCO

Empresa:

Conductor:
DIANA YANET ACOSTA



Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 62	Delantera Derecha	Valor 56	Trasera Izquierda	Valor 61	Trasera Derecha	Valor 60	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo 55,3	Unidad 50 %	Eje 1 Izquierdo Eje 2 Izquierdo	Fuerza 2499 3006	Peso 4660 4513	Unidad N N	Eje 1 Derecho Eje 2 Derecho	Fuerza 2171 2552	Peso 4758 4552
Eficacia Auxiliar	Mínimo 27,1	Unidad 18 %	Eje 3 Izquierdo Eje 4 Izquierdo Eje 5 Izquierdo	Eje 3 Derecho Eje 4 Derecho Eje 5 Derecho					
Desviación Lateral									
Eje 1	-2,7	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10		Unidad (m/km)

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Andaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anchaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesta	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Colmnera	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		2,55
Izquierda		Derecha
Eje 1	8,15	8,33
Eje 2	8,46	8,93

CDA
DEL CENTRO

by
ACTIVAUTOS

ACTIVAUTOS CDA DEL CENTRO SAS

NIT 901.249.622-1

TV 1 SUR #18-14

TEL 608 2596465-321 4455357

Ibagué-Tolima

RECIBO OFICIAL DE CAJA RCDA2 Nr 825

FECHA DOCUMENTO: jueves, 13 de febrero de 2025

HORA DOCUMENTO: 13:02

ASESOR : EDISON MAURICIO HOYOS MENDIETA

FORMA DE PAGO : EFECTIVO

BENEFICIARIO: DIANA YANET ACOSTA
IDENTIFICACION: 51890635
CIUDAD: Ibagué
DIRECCION: 3115414618
TELEFONO: AV CRA 96 N 65-37 ALAMOS BGT
CORREO: DIANAACOSTA12@HOTMAIL.COM
PLACA : JUZ111
MARCA Y LINEA : NISSAN FRONTIER

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11050507	JUZ111 PREVENTIVA EFECTIVO	ACTIVAUTOS CDA DEL CENTR	30.000	0
280596	JUZ111 PREVENTIVA EFECTIVO	ACTIVAUTOS CDA DEL CENTR	0	30.000
Valor en Letras	NIT. 901.249.622-1	TOTAL DEL DOCUMENTO	30.000	30.000
TREINTA MIL PESOS MCL		NOMBRE DEL CLIENTE:		
ELABORADO POR:	CRA 1 CON CALLE 18 ESQUINA AZUL IBAGUÉ			
NOMBRE CAJERO	321 440 99 23 - 321 445 56 57 Servicio al Cliente	CC/NIT	P0B10 60m2 80163656	TEL: 302 615 02 76