

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #031490

CDA de la 44

Licencia de Diagnóstico
Autovía de la 44

Licencia de Diagnóstico
Autovía de la 44
Teléfono: 0101 570000
Email: camioneta@camScanner.com
Interoperabilidad entre Autovías S.A.S.
NIT: 800001420-1

DATOS BASICOS				DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
FECHA: 2023-04-02	NOMBRE: MELGAREJO CALCETERO FABIO ENRIQUE			C.C. 79922479
DIRECCIÓN: CALLE 53 SUR #29-14	CORREO ELECTRÓNICO: Sandradiaz072@hotmail.com			TELÉFONO: 3105597301
DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR				
PLACA: GEL1949	PAÍS: Colombia	CIUDAD: BOGOTÁ	SERVICIO: Público	
MARCA: RENAULT	LÍNEA: DUSTER	CLASE: CAMIONETA	COLOR: BLANCO GLACIAL	
TIPO DE CARROCERÍA: WAGON	COMBUSTIBLE: Gasolina	CILINDRAJE: 1598	KILOMETRAJE: 169154	
LICENCIA DE TRANSITO: 10023344845	MODELO: 2020	FECHA DE MATRICULA: 2019-09-23	NÚMERO DE PASAJEROS: 4	
VIN O CHASIS: BFBHGR595LM148287	NUMERO MOTOR: 2642Q242278	FECHA VENCIMIENTO BOAT: 2025-10-09	FECHA VENCIMIENTO GNV: N/A	

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	4.10
		INCLINACIÓN:	2.80
ALTA(S)	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	6.50
		INCLINACIÓN:	3.40
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS		45.1	

SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APlica)

DI	DO	TI	TD
60.0	61.0	43.0	63.0

DESVIACIÓN LATERAL (SI APlica)

DELANTERA:	-2.00	TRASERA:	-7.00
------------	-------	----------	-------

FRENOS AUXILIAR (SI APlica)

IZQUIERDA	DERECHA		
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
1207	6258	1489	6454

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APlica)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%	%	%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T			
	VR MEDIDO	NORMA	
RALENTÍ	CO	0.02	0.8
830	CO2	14.9	7
CRUCERO	O2	0.00	5
2370	HC	95.0	160
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		Si	
TEMPERATURA DE PRUEBA	N.A.	°C	
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	23.0	°C
	HUMEDAD RELAT.	42.2	%

VEHÍCULOS CICLO DIESEL				
RALENTÍ	GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO	
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1			
	CICLO 2			
	CICLO 3			
	CICLO 4			
TEMPERATURA INICIAL		TEMPERATURA FINAL		NORMA
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIEN.		°C	LTOE ESTÁNDAR
	HUME. RELAT.		%	

REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	33.0	33.0	psi
EJE 2	33.0	33.0	psi
EJE 3			psi
EJE 4			psi
EJE 5			psi

	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	2.98	2.15	mm
EJE 2	4.87	5.32	mm
EJE 3			mm
EJE 4			mm
EJE 5			REPUESTO
			4.89

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #031490

CDA de la 44

Calle 44 sur No. 24b-43 Bogotá
Teléfono: (571) 3775555
Email: CentrodeDiagnosticoAutomotrizdela44.com
Instituciones Nito Álvarez S.A.S.
Tel. 900.081.670-8

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B
1.1.7.31.2	DESEQUILIBRIO DE LAS FUERZAS DE FRENO ENTRE LAS RUEDAS DE UN MISMO EJE, EN CUALQUIERA DE SUS EJES, ENTRE EL 20 % Y 30 %.	SISTEMA DE FRENOS		B
DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1

2025-04-02, GEU949, 12-57



Fotografía 2

2025-04-02, GEU949, 13-03

NOMBRE DE LOS INSPECTOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN

FOTOS	NELSON HERNANDO BUITRAGO
VISUAL	PEDRO GONZALEZ PENAGOS
RUIDOS	NELSON HERNANDO BUITRAGO

LUCES	NELSON HERNANDO BUITRAGO
GASES	PEDRO GONZALEZ PENAGOS
FAS	PEDRO GONZALEZ PENAGOS

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA



IVAN DARIO CADENA BARRERA

— FIN DEL INFORME —

PREVENTIVA
APRUBADO

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #031490

CDA de la 44

Calle 44 sur No. 246-42 Bogotá
Teléfono: (571) 3775555
Centro de Diagnóstico Automotriz
Inversiones Nivel Alvaro S.A.S.
Nit. 800.081.476-5

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B
1.1.7.31.2	DESEQUILIBRIO DE LAS FUERZAS DE FRENO ENTRE LAS RUEDAS DE UN MISMO EJE, EN CUALQUIERA DE SUS EJES, ENTRE EL 20 % Y 30 %.	SISTEMA DE FRENOS		B
DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO



2025-04-02, GEU949, 12-57



2025-04-02, GEU949, 13-03

NOMBRE DE LOS INSPECTOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN

FOTOS	NELSON HERNANDO BUITRAGO	LUCES	NELSON HERNANDO BUITRAGO
VISUAL	PEDRO GONZALEZ PENAGOS	GASES	PEDRO GONZALEZ PENAGOS
RUIDOS	NELSON HERNANDO BUITRAGO	FAS	PEDRO GONZALEZ PENAGOS

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA


IVAN DARIO CADENA BARRERA
— FIN DEL INFORME —

PREVENTIVA
APRUBADO