

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN PREVENTIVA, NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES



CENTRO DE DIAGNOSTICO REVI AUTOS S.A "CDA-A. S.A", NIT: 900199709-2 C 25 20 03 K 20 24 39 C 24 20 02, YOPAL
(CASANARE) TEL: 3115388301

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2025-04-14	Nombre o razón social EDWIN NESTOR TIBATA MARTINEZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 4249031
Dirección CALLE 27 A N 27 45	Teléfono 6348437	Ciudad Yopal

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa NUX753	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch
Modelo 2025	No. de licencia de transito 10032917330	Fecha Matrícula 2024-10-05	Color Blanco glaciar (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR333SJ043541
No. Motor H5HA460D055792	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1333	Kilometraje 8741	Número de Sillas 3	Vidrios Polarizados SI () NO ()

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS METODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Ruido escape	Valor 77.30	Máximo -	Unidad dBA	Intensidad Baja Derecha 9.35	Mínimo 2.5	Unidad klux/1m	Inclinación 1.80	Rango 0.5 - 3.5	Unidad %	Intensidad 112.00	Máximo 225	Unidad klux/1m

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 69.80	Delantera Derecha	Valor 70.90	Trasera Izquierda	Valor 57.30	Trasera Derecha	Valor 55.20	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
82.40	50	%	Eje 1 izquierdo	3674.00	4246.00	N	Eje 1 Derecho	3396.00	3986.00	N	7.57	30	%
			Eje 2 izquierdo	2554.00	3323.00	N	Eje 2 Derecho	2542.00	3211.00	N	0.47	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
21.70	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

9. Desviación lateral

Eje 1 2.51	Eje 2 -6.16	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

10. Dispositivos de cobro(si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad	%
-----------------------------------	-----------------------	---	-----------------	---	--------	--------	---

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Óxido nitroso NO
		CO Vr Norma	CO2 Vr Norma	O2 Vr Norma	HC Vr Norma	NO Vr Norma
		Unidad %	Unidad %	Unidad %	Unidad %	Unidad %
		Ralentí %	Ralentí %	Ralentí %	Ralentí %	Ralentí %
		Crucero %	Crucero %	Crucero %	Crucero %	Crucero %

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1 Unid %	Ciclo 2 Unid %	Ciclo 3 Unid %	Ciclo 4 Unid %	Valor Norma Unidad %

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente
 Nota:
 Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI_X_

NO__

NUMERO DE CONSECUATIVO DE LA INSPECCION**F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES**

Presion eje1 derecha 1 32.1 PSI Presion eje1 Izquierda 1 32.6 PSI Presion eje2 derecha 1 32.9 PSI Presion eje2 Izquierda 1 32.4 PSI Presion repuesto 32.1 PSI
 Km 8.741

* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375:2012

Fin del informe



Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA


OSCAR HERNAN HINCAPIE PEREZ

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECHANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Jhonatan Mongui Lopez [Alineación, peso, suspensión y frenos], Jhonatan Mongui Lopez [Foto trasera], Jhonatan Mongui Lopez [Alineación de luces], Jhonatan Mongui Lopez [Sonido], Jhonatan Mongui Lopez [Inspección sensorial motor], Jhonatan Mongui Lopez [Tercera placa], Jhonatan Mongui Lopez [Inspección sensorial interior], Jhonatan Mongui Lopez [Inspección sensorial inferior], Jhonatan Mongui Lopez [Inspección sensorial exterior], Jhonatan Mongui Lopez [Foto delantera], Jhonatan Mongui Lopez [Profundidad de labrado].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecnimaq Ingenieria S.A.S - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)



CENTRO DE DIAGNÓSTICO REVI AUTOS S.A. "CDA -A. S.A."

NIT: 900.199.709-2

CENTRO DE DIAGNÓSTICO
REVI AUTOS S.A. "CDA -A. S.A."



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PREVENTIVA

Fecha: 2024-09-11	Versión: 05	Revisión: 05	Código: TMRG-20
-------------------	-------------	--------------	-----------------

Fecha 2025-04-14

RTM Preventiva No. 19112

Placa	Marca	Línea	Tipo Doc	Número Doc	Nombre propietario
NUX753	Renault	Duster Oroch	C.C.	4249031	Edwin Nestor Tibata Martinez
Servicio	Color	Modelo	Cilindraje	Clase	
Público	BLANCO GLACIAL (V)	2025	1333	Camioneta	
No. Chasis	VIN			No. Motor	
93Y9SR333SJ043541	93Y9SR333SJ043541			H5HA460D055792	

Resultado

Aprobado	Rechazado
x	

Res. Min. Transporte

4769 11-11-2011

14 ABR 2025

Espacio para sello

NOTA: Esta revisión no reemplaza la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes, establecida en la ley 769 de 2002.

Calle 25 No 29-03 / Tel: 5348437

Consulte su Revisión preventiva en www.cdareviautos.com