

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #030972

CDA de la 44

Centro de Diagnóstico
Verificación de la 44

Calle 45A No. 769-44 Bogotá
Teléfono: (01) 67130359
Email: atencion.clientes@carif.com
Identificación: NIT: 8903500279
RUC: 8903500279-4

DATOS BÁSICOS

FECHA:	NOMBRE:	DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
2025-03-21	BANCO DE OCCIDENTE	NIT 8903500279
DIRECCIÓN:	CORREO ELECTRÓNICO:	TELÉFONO:
CL 79 B829-15	comparmentos@bancoodeoccidente.com.co	3153424743

DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR

PLACA:	PAÍS:	CIUDAD:	SERVICIO:
JTS483	Colombia	BOGOTÁ	Público
MARCA:	LÍNEA:	CLASE:	COLOR:
KIA	STONIC	CAMIONETA	BLANCO
TIPO DE CARROZERIA:	COMBUSTIBLE:	CILINDRAJE:	KILOMETRAJE:
WAGON	Gasolina eléctrica	998	72725
LICENCIA DE TRANSITO:	MODELO:	FECHA DE MATRICULA:	NUMERO DE PASAJEROS
10024525767	2022	2021-11-18	4
VIN O CHASIS:	NUMERO MOTOR:	FECHA VENCIMIENTO SOAT:	FECHA VENCIMIENTO GNV
KNA681TAN0549541	G3LFMP046115	2025-10-24	N/A

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD	53.1
	INCLINACIÓN	2.30	
	IZQUIERDA	INTENSIDAD	53.1
	INCLINACIÓN	2.30	
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD	54.3
	IZQUIERDA	INTENSIDAD	54.3
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD	
	IZQUIERDA	INTENSIDAD	
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS		214	

SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)

DI	DD	TI	TD
58.0	55.0	55.0	74.0

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

DELANTERA:	-3.00	TRASERA:	3.00
------------	-------	----------	------

FRENOS AUXILIAR (SI APLICA)

IZQUIERDA			
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
1308	6258	1330	6131

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO

EJE 1				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
2303	3747	2344	3776	1.73
EJE 2				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
1059	2511	1077	2354	1.67
EJE 3				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
EJE 4				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
EJE 5				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T				VEHÍCULOS CICLO DIESEL				
RALENTI	GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO	DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1	CICLO 2	CICLO 3	CICLO 4
RALENTI	CO	0.67	0.8					
840	CO2	10.7	7					
CRUCERO	O2	1.30	5					
2550	HC	133	160					
VEHICULO CON CATALIZADOR				TEMPERATURA INICIAL	TEMPERATURA FINAL			NORMA
TEMPERATURA DE PRUEBA		N.A	°C					
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	24.0	°C	CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTAL	°C	LTOE ESTÁNDAR	
	HUMEDAD RELAT.	43.5	%		HUMEDAD RELAT.	%		

REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	35.0	33.0	psi	EJE 1	4.22	4.25	mm
	34.0	35.0	psi	EJE 2	4.25	4.23	mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
EJE 4			psi	EJE 4			mm
EJE 5			psi	EJE 5			REPUESTO
							4.21

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #030972

CDA de la 44

Centro de Diagnóstico
Automotor de la 44

Calle 44 sur No. 24b-43 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atencion.clientes@cda44.com
Inversiones Nino Alvarez S.A.S.
NIT: 900.081.676-1

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOMBRE DE LOS INSPECTOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN

FOTOS	STEVEN GERARDO CASTANEDA MEJIA	LUCES	STEVEN GERARDO CASTANEDA MEJIA
VISUAL	NELSON HERNANDO BUITRAGO	GASES	NELSON HERNANDO BUITRAGO
RUIDOS	STEVEN GERARDO CASTANEDA MEJIA	FAS	STEVEN GERARDO CASTANEDA MEJIA

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

IVAN DARIO CADENA BARRERA

-----FIN DEL INFORME-----

APROBADO
PREVENTIVA