

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

No: 00000332-2504



CDA TECNIALLO
NIT 900613051-1
Av. Boyaca # 37C-89/95 Sur
Interior 5,6 y 7 Tel
3134453672
BOGOTÁ D.C.

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO											
FECHA Fecha de prueba: 2025-04-13	Nombre o razón social: JUAN CARLOS URREGO			Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()			No. 80378036				
Dirección: CALLE 40SUR #72Q25	Teléfono: 3153574338 Cel 3153574338			Ciudad: BOGOTA			Departamento: DISTRITO CAPITAL				
DATOS DEL VEHICULO											
Placa: LZN996	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: AUTOMOVIL	Modelo: 2024	Cilindrada: 1333	Kilometraje: 43926					
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10029898998	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: JUAN CARLOS URREGO						



Fecha 2025-04-13, Placa LZN996 Hora 09:54

Fecha 2025-04-13, Placa LZN996 Hora 09:54

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 65	Delantera Derecha	Valor 64	Trasera Izquierda	Valor 59	Trasera Derecha	Valor 44	Mínimo 40	Unidad %				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo 56,3	Unidad 50 %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2385	Peso 4238	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2414	Peso 4032	Unidad N	Desequilibrio 1.2	Maximo 30	Unidad %
			Eje 2 Izquierdo	1672	3188	N	Eje 2 Derecho	1660	2963	N	0.7	30	%
Eficacia Auxiliar													
	Mínimo 36,2	Unidad 18 %	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						
Desviación Lateral													
Eje 1	-0.61	Eje 2	-1.1	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ± 10		Unidad	(m/km)

Inspección Sensorial

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Ruedas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retroviseores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminalas Batería	CUMPLE	Anclaje de batería	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
				Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.50	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	6.24	6.25
Eje 2	6.44	6.43