

FORMATO VERIFICACION TECNICO MEC PARA VEHICULOS

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO	
Fecha de prueba: 2025-04-22	Nombre o razón social: CASTILLA LOPEZ RAFAEL LEONARDO		
Dirección: CALLE 1 # 32 A 37		Telefono: 3208009477	
DATOS DEL VEHICULO			
Placa: WPR584	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10032276660	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL

Fotografía 1



Suspensión		Frenos		Dirección	
Delantera Izquierda	Valor 60	Delantera Derecha	Valor 43	Trasera Izquierda	Suspensión
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
53.9	50	%	Fie 1 Izquierdo	2036	4248

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00017513-2504



CDA BOGOTÁ S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2023-04-22	Nombre o razón social: CASTILLA LOPEZ RAFAEL LEONARDO	Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 19495537		
Dirección: CALLE 1 # 32 A 37	Teléfono: 3208009478	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: WPRS84	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2020	Cilindrada: 1599
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10032278680	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: CASTILLA LOPEZ RAFAEL LEONARDO



Fecha 2023-04-22, Placa WPRS84 Hora 10-17



Fecha 2023-04-22, Placa WPRS84 Hora 10-18

Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad		
	60		43		58		40	40	%		
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	
53,8	50	%	Eje 1 Izquierdo	2036	4248	N	Eje 1 Derecho	1902	3561	N	6,6
			Eje 2 Izquierdo	1714	3061	N	Eje 2 Derecho	1598	2570	N	6,8
			Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad									
13,1*	18	%									

Eje 1	5,8	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	-----	-------	---	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Sensorial											
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1	Luz de parqueo	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE			
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Luz Interna	CUMPLE	G1	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE			
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G1	Luz Placa	CUMPLE	G1	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE			
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G1	Luces Altas	CUMPLE	G1	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE			
G1	Aseo General	CUMPLE	G1	Luces Bajas	CUMPLE	G1	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE			
G1	Espellos	CUMPLE	G1	Indicadores de tablero	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE			
G1	Pernos	CUMPLE	G1	Terminales Bateria	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G1	Soportes	CUMPLE	G1	Anclaje de batería	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE			
G1	Rotulas Superiores	CUMPLE	G1	Desempeñador	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G1	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1	Cruceta	CUMPLE	G1	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE			
G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1	Linterna	CUMPLE	G1	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G1	Amortiguadores	CUMPLE	G1	Triangulos	CUMPLE	G1	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE			
G1	Tijeras	CUMPLE	G1	Bandarola	CUMPLE	G1	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G1	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1	Tacos	CUMPLE	G1	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE			
G1	Retrovisores	CUMPLE	G1	Llanta de respuesto	CUMPLE	G1	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G1	Pito	CUMPLE	G1	Gato	CUMPLE	G1	Letonería y Pintura	CUMPLE			
G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1	Herramienta	CUMPLE	G1	Tapicería	CUMPLE			
G1	Parabrisas	CUMPLE	G1	Extintor	CUMPLE	G1	Cojinería	CUMPLE			
G1	Ventanas	CUMPLE	G1	Botiquín	CUMPLE	G1	Caja de Dirección	CUMPLE			
G1	Puertas	CUMPLE	G1	Señales de advertencia	CUMPLE	G1	Terminales	CUMPLE			
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Brazos Axiales	CUMPLE			
G1	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Bastidor	CUMPLE			
G1	Direccionales	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Pisos	CUMPLE			
G1	Stop	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Promedio de Distancia	CUMPLE			
G1	Reversa	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Promedio de Tiempo	CUMPLE			

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5,43
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,62	5,93
Eje 2	5,41	5,37

EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS
RESULTADOS DE LA REVISION TECNICO MECANICA Y DE
EMISIONES CONTAMINANTES, ADEMAS LOS VALORES
PRESENTADOS NO SON VALIDOS, NI PUEDEN SER
UTILIZADOS PARA LA MISMA

BRENDA PAOLA FLOREZ SANCHEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.