

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00017530-2504



CDA BOGOTÁ S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2025-04-23	Nombre o razón social: GUERRERO MURILLO ELIANA MAYERLI				Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 1033713177	
Dirección: CALLE 68D BIS A SUR#63-55	Teléfono: 3138385387 Cel 3138385387				Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL	
		DATOS DEL VEHICULO					
Placa: LPZ320	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2023	Cilindrada: 1599	Kilometraje: 30019	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10027310668	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: GUERRERO MURILLO ELIANA MAYERLI		



Fecha 2025-04-23, Placa LPZ320 Hora 07-27



Fecha 2025-04-23, Placa LPZ320 Hora 07-31

Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Maximo	Unidad	%
61		44		58		41		40			
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Frenos	Mínimo	Unidad					
53,2	50	%		Eje 1 Izquierdo	2241	N		Eje 1 Derecho	2093	N	
				Eje 2 Izquierdo	1578	N		Eje 2 Derecho	1432	N	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad		Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho			
16,1*	18	%		Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho			
				Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho			
Eje 1	1,1	Eje 2	0	Eje 3				Eje 4		Eje 5	
Desviación Lateral											
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecho	CUMPLE				
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecho	CUMPLE				
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Andante de batería	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecho	CUMPLE				
G1 Rotulaciones Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierdo	CUMPLE				
G1 Rotulaciones Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecho	CUMPLE				
G1 Resortes o Balastros	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierdo	CUMPLE				
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecho	CUMPLE				
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandeja	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecho	CUMPLE				
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respaldo	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierdo	CUMPLE				
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE				
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE				
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Colmenería	CUMPLE	G1 Colmenería	CUMPLE				
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE				
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE				
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE				
G1 Salidas Emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierdo	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE				
G1 Direccional	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE				
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierdo	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE				
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE				

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)	
Rueda De Repuesto	2.88
Izquierda	Derecha
Eje 1	3.02
Eje 2	4.58
	3.68

EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS
RESULTADOS DE LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE
EMISIONES CONTAMINANTES. ADÉMÁS LOS VALORES
PRESENTADOS NO SON VÁLIDOS, NI PUEDEN SER
UTILIZADOS PARA LA MISMA

BRENDA PAOLA FLOREZ SANCHEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.