

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000385-2505



COA TECNOLALO
NIT 900613051-1
Av Boyaca # 37C-49/95 Sur
Interior 5, 6 y 7 Tel
3134453872
BOGOTÁ D.C

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2025-05-01	Nombre o razón social MYRIAM GONZALEZ RAMIREZ	Documento de identidad CC: (X) NIT: () CE: ()	No. 41631206
Dirección	Teléfono 3118011752	Ciudad BOGOTÁ	Departamento DISTRITO CAPITAL
DATOS DEL VEHICULO			
Placa GUT812	Marca RENAULT	Línea DUSTER	Clase CAMIONETA
Servicio PUBLICO	No Licencia Tránsito 10020754284	Combustible GASOLINA	Modelo 2021
		Color BLANCO GLACIAL (V)	Cilindros 1300
		Emisión	Kilometraje 205906
		Conductor MYRIAM GONZALEZ RAMIREZ	



Suspension (Si aplica)												
Delantera Izquierda	Valor 64	Delantera Derecha	Valor 64	Trasera Izquierda	Valor 61	Trasera Derecha	Valor 52	Mínimo 60	Unidad %			
Frenos												
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desbalance	Máximo
50	50	%	Eje 1 Izquierda	2840	4395	N	Eje 1 Derecho	3117	4130	N	8.8	30
			Eje 2 Izquierda	1433	3418	N	Eje 2 Derecho	1826	3784	N	11.4	30
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierda				Eje 3 Derecho					
25.6	10	%	Eje 4 Izquierda				Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierda				Eje 5 Derecho					
Desviación Lateral												
Eje 1	3.0	Eje 2	5.0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	8.10	Unidad	(in/mm)		

Eje 1		3.8	Eje 2	5.8	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	8.10	Unidad	(mm)
-------	--	-----	-------	-----	-------	-------	-------	--------	------	--------	------

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:											
Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Andace sillas	CUMPLE	CUMPLE	Andace sillas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Estado subos escape	CUMPLE	Ases General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Pneus	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rollos Superiores	CUMPLE	CUMPLE	Rollos Superiores	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Rollos Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpia parabrisas	CUMPLE	Petrovisións	CUMPLE	CUMPLE	Petrovisións	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Piso	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Veranillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE	CUMPLE	Stop	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajos	CUMPLE	CUMPLE	Luces Bajos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Indicadores de lado	CUMPLE	Terminales Botero	CUMPLE	Andace de defensa	CUMPLE	CUMPLE	Andace de defensa	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruce	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Triángulo	CUMPLE	Banderita	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Llanta de resguardo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Exterior	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Eje1 Santa Derecha	CUMPLE	Eje1 Santa Izquierda	CUMPLE	Eje2 Santa Derecha	CUMPLE	CUMPLE	Eje2 Santa Derecha	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Eje2 Santa Izquierda	CUMPLE	Eje3 Santa Derecha	CUMPLE	Eje3 Santa Izquierda	CUMPLE	CUMPLE	Eje3 Santa Izquierda	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Eje4 Santa Derecha	CUMPLE	Eje4 Santa Izquierda	CUMPLE	Eje5 Santa Derecha	CUMPLE	CUMPLE	Eje5 Santa Derecha	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Eje5 Santa Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecha	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierda	CUMPLE	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierda	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Eje2 Rin Derecha	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Derecha	CUMPLE	CUMPLE	Eje3 Rin Derecha	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierda	CUMPLE	Eje4 Rin Derecha	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierda	CUMPLE	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierda	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Eje5 Rin Derecha	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierda	CUMPLE	Llantas y Pines	CUMPLE	CUMPLE	Llantas y Pines	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Tapacón	CUMPLE	Cajeta	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Bravos Auxiliares	CUMPLE	Basador	CUMPLE	CUMPLE	Basador	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.O.A.

(Especio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda de Repuesto		
Izquierda Derecha		
Eje 1	3.10	3.14
Eje 2	2.54	2.69

[Firma manuscrita]