

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

No: 00010633-2505

CDA ECOTEC SAS
NIT 900364255-8
CALLE 17 SUR N 28-27 Tel
7275230
BOGOTA D.C.

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2025-05-04	Nombre o razón social: MARYSOL MISAS	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 39767694				
Dirección: CLL 36 BIS 3 B 43 SR	Telefono: 3214232602	Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL				
Placa: LPY662	Marca: RENAULT	DATOS DEL VEHICULO					
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10027067391	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2023	Cilindrada: 1599	Kilometraje: 76293	
		Combustible: GASOLINA + GAS	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor:	JORGE TRUJILLO	



Fecha 2025-05-04 Placa LPY662 Hora 15:29



Fecha 2025-05-04 Placa LPY662 Hora 15:32

Inspección Sensorial	
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE
G1 Resortes o Balillas	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE
G1 Luz de parqueo	CUMPLE
G1 Luz Interna	CUMPLE
G1 Luz Placa	CUMPLE
G1 Luces Altas	CUMPLE
G1 Luces Bajas	CUMPLE
G1 Indicadores de tablero	CUMPLE
G1 Terminalas Batería	CUMPLE
G1 Anclaje de batería	CUMPLE
G1 Desempeñador	CUMPLE
G1 Cruceta	CUMPLE
G1 Linterna	CUMPLE
G1 Triángulos	CUMPLE
G1 Bandera	CUMPLE
G1 Tacos	CUMPLE
G1 Llanta de respuesto	CUMPLE
G1 Gato	CUMPLE
G1 Herramienta	CUMPLE
G1 Extintor	CUMPLE
G1 Botiquín	CUMPLE
G1 Señales de advertencia	CUMPLE
G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Colinería	CUMPLE
G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Terminales	CUMPLE
G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Pisos	CUMPLE
G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4,51	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	3,56	3,26
Eje 2	3,11	2,99

Camilo Andres Rodriguez Gomez

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.
Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.