

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba

2025-05-05

Dirección

DIAG 16 B BIS # 98 - 49

Nombre o razón social

LUIS GROSSO RUIZ

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad

CC (X) NIT () CE () No. 79603484

Ciudad

Bogota, d.c.

Departamento

Bogota

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa

NWV720

País

Colombia

Servicio

Público

Teléfono

1234567

Modelo

2025

No. de licencia de tránsito

10035058411

Fecha Matricula

2025-03-05

Clase

Camioneta

Marca

Foton

Línea

Bj1037v2mav-8g

No. Motor

R075308

Tipo Motor

DIESEL

Cilindraje

1968

Kilometraje

26037

Número de Sillas

3

Combustible

Diesel - electrico

VIN o Chasis

LVAV2MAB5SU307559

Blindaje

SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

4. Emisiones Audibles

Valor	Máximo	Unidad
Ruido escape	-	dBa

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad
Baja Derecha	klux/1m				%
Baja Izquierda	klux/1m				%

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Intensidad	Máximo	Unidad
	klux/1m	

Delantera Izquierda

Valor

54.30

Delantera Derecha

Valor

89.30

7. Suspensión (si aplica)

Trasera Izquierda

Valor

68.50

Trasera Derecha

Valor

57.10

Mínimo

40

Unidad

%

Eficacia total

Mínimo

50

Unidad

%

Fuerza

Peso

Unidad

Eje 1 izquierdo

3514.00

7065.00

N

Eje 2 izquierdo

2885.00

5229.00

N

Eje 3 izquierdo

N

Eje 4 izquierdo

N

Eje 5 izquierdo

N

Fuerza

Peso

Unidad

Eje 1 Derecho

3992.00

5472.00

N

Eje 2 Derecho

2976.00

4880.00

N

Eje 3 Derecho

N

Eje 4 Derecho

N

Eje 5 Derecho

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375			
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A B
Total			0 0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375			
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A B
Total			0 0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA			
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A B
Total			0 0

Nota:

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI ☒ X

NO ☐

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION
273541

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Eje1 derecha 1 4.11mm ; Eje2 derecha 1 4.12mm ; Eje1 izquierda 1 4.18mm ; Eje2 izquierda 1 4.23mm ; Llant de repuesto 3.88mm ;



2025-05-05 NWV720 22:24



2025-05-05 NWV720 22:24

Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

PEDRO MORENO ARRIETA

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISION PREVENTIVA

Francisco Julian Murcia Luque [Inspección sensorial interior], Francisco Julian Murcia Luque [Inspección sensorial exterior], Manuel Stiven Landínez Hernández [Foto delantera], Manuel Stiven Landínez Hernández [Alineación, peso, suspensión y frenos], Francisco Julian Murcia Luque [Inspección sensorial motor], Francisco Julian Murcia Luque [Profundidad de labrado], Francisco Julian Murcia Luque [Inspección sensorial exterior], Manuel Stiven Landínez Hernández [Foto trasera]

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Techniaq Ingeniería S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)