

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00017976-2505



CDA BOGOTÁ S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTÁ

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO											
FECHA											
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:			Documento de Identidad:							
2025-05-20	MALDONADO AGUIRRE DIEGO ANDRES			66 (X) NIT () CE ()							
Dirección:	Teléfono:			Na. 1015993141							
AVENCRA88F1-E3	3142878478 Clk 3142878478			Ciudad: BOGOTÁ Departamento: DISTRITO CAPITAL							
DATOS DEL VEHICULO											
Placa:	MARCA:	Línea:	Clase:	Modelo:	Cilindrada:	Kilometraje:					
JTO147	RENAULT	DUSTER	CAMIONETA	2021	1599	88798					
Servicio	No Licencia Trámite	Combustible	Color:	Empresa:	Conductor:						
PÚBLICO	10022370384	GASOLINA	BLANCO GLACIAL (V)		MALDONADO AGUIRRE DIEGO ANDRES						
 Fecha 2025-05-20, Placa JTO147 Hora 15:34				 Fecha 2025-05-20, Placa JTO147 Hora 15:34							
Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor 58	Delantera Derecha	Valor 41	Trasera Izquierda	Valor 58	Trasera Derecha	Valor 40	Mínimo 40		Unidad %	
Eficacia Total	Mínimo 50,2	Unidad % 50	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 1912	Peso 4454	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 1738	Peso 3738	Unidad N	Desequilibrio 9,1
Eficacia Auxiliar	Mínimo 8,7*	Unidad % 18	Eje 2 Izquierdo	1959	3394	N	Eje 2 Derecho	1642	2845	N	16,2
Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho				Eje 4 Derecho				30
Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho				Eje 5 Derecho				%
Eje 5 Izquierdo											
Eje 1	0	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5		Máximo ± 10		Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anchaje de batería	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Uníntera	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE				
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE						
G1 Limplaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE						
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE						
G1 Pito	CUMPLE	G1 Uníntera	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE						
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE						
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Soportes de advertencia	CUMPLE						
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Stop	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Soportes de advertencia	CUMPLE						
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Soportes	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION								
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS								
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO								

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,02	4,33
Eje 2	5,14	3,99

MISMA
EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS
RESULTADOS DE LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE
EMISIONES CONTAMINANTES. / LAS VALORES
PRESENTADOS NO SON VALIDOS, NI PUEDEN SER
UTILIZADOS PARA LA MISMA

EDWIN ALEXANDER RAMOS REYES

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.