

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE AVENIDA ROJAS
Dirección CRA 70B N° 64D-16 AV CRA 70 N°64D-27 CLL
Cd. BOGOTÁ Tel. 2235685

Fecha: 2025-04-04 11:04:41	Propietario: DR. GABO LOPEZ	OMAR EDUARDO	CG(X) RPT.: No. 79929423
Dirección: 678 54 57-46	Teléfono: 3108263226	Ciudad: BOGOTÁ, D.C.	
Placa: LWL907	Modelo: 2023	Servicio: Público	Clase: CAMIONETA
No. de licencia de tránsito: 10029809532	Fecha Matricula: 2024-02-10	Kilometraje: 42873	Número de sillas: 5
No. Motor: SA7W PJ336060	VIN: 8AFAR23Y2PJ336060	Color: BLANCO	Combustible: DIESEL
			Cilindr: 3108



Suspensión																
Delantera Izquierda			66,0	Delantera Derecha			61,0	Trasera Izquierda			64,0	Trasera Derecha		54,0	Mínimo: 40	%
Frenos																
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
66,3	50,0	%	Eje 1 Izquierdo	2877	4459	N	Eje 1 Derecho	2835	4606	N	1,46	30	%			
			Eje 2 Izquierdo	2486	3587	N	Eje 2 Derecho	2630	3656	N	5,69	30	%			
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		30	%			
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		30	%			
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		30	%			
30,2	18,0	%														

Desviación Lateral											
Eje 1	0,00	Eje 2	0,00	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo +/- 10,0	Unidad mm
Emisiónes contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G1	Asco General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE			
Emisiónes contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G1	Especios	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE			
Emisiónes contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE			
Emisiónes contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE	G5	Arreglo de batería	CUMPLE			
Emisiónes contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Relugas Superiores	CUMPLE	G5	Desemparador	CUMPLE			
Emisiónes contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G2	Relugas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceña	CUMPLE			
Emisiónes contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE			
Emisiónes contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE			
Emisiónes contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Bandera	CUMPLE			
Emisiónes contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G3	Limpaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE			
Emisiónes contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE			
Emisiónes contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G3	Pito	CUMPLE	G6	Cano	CUMPLE			
Emisiónes contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE			
Emisiónes contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE			
Emisiónes contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G4	Ventanas	CUMPLE	G6	Botiquin	CUMPLE			
Emisiónes contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE			
Emisiónes contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE			
Emisiónes contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE			
Emisiónes contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE			
Emisiónes contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE			
Emisiónes contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE			
Emisiónes contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE			
Emisiónes contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE			
Emisiónes contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE			
Emisiónes contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE			

REVISION PREVENTIVA

G7	Eje 5 Llantera Izquierda	CUMPLE
G8	Eje 1 Rln Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 1 Rln Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rln Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rln Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 3 Rln Derecho	CUMPLE
G8	Eje 3 Rln Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 4 Rln Derecho	CUMPLE
G8	Eje 4 Rln Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 5 Rln Derecho	CUMPLE
G8	Eje 5 Rln Izquierdo	CUMPLE
G8	Lanteras y Pintura	CUMPLE
G9	Tapacoro	CUMPLE
G9	Cajonera	CUMPLE
G10	Caja de dirección	CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE
G10	Brazos Asides	CUMPLE
G11	Resistor	CUMPLE
G11	Pesos	CUMPLE
G12	Procedido de distancia	CUMPLE
G12	Procedido de tiempo	CUMPLE

G1 CARROCERIA
G2 SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5 SISTEMA ELÉCTRICO
G6 EQUIPO DE CARRETERA
G7 LLANTAS
G8 RINES

G9 ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10 SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11 CHASIS
G12 DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI	X	NO
---------------	---	----

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Attn Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relacion los resultados de la RTMyEC oficial.

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.



**CDA
OCCIDENTE**
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
Nit 900110552-0

ANDRES FELIPE GOMEZ GONZALEZ