


**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

No: 00000362-2504



CDA TECNLALO
NIT 900613051-1
Av. Boyacá # 37C-89 Sur
Interior 5,6 y 7 Tel
3134453672
BOGOTÁ D.C.

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO							
Fecha de prueba: 2025-04-25	Nombre o razón social: DEFELIPE MARIA					Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()			No. 41477351
Dirección: CLJ#72-99	Teléfono: 3114826335					Ciudad: BOGOTA			Departamento: DISTRITO CAPITAL
DATOS DEL VEHICULO									
Placa: UFZ158	Marca: NISSAN	Línea: URVAN	Clase: MICROBUS	Modelo: 2012	Cilindrada: 2953	Kilometraje: 0			
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10010560950	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: DEFELIPE MARIA				



Suspensión (Si aplica)												
Delantera Izquierda	Valor 64	Delantera Derecha	Valor 60	Trasera Izquierda	Valor 61	Trasera Derecha	Valor 59	Mínimo 40	Unidad %			
Frenos												
Eficacia Total	Mínimo 67,7	Unidad 50 %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 3929	Peso 6298	N	Eje 1 Derecho	Fuerza 4361	Peso 6063	Unidad 9.9	Máximo 30 %	
			Eje 2 Izquierdo	2940	4258	N	Eje 2 Derecho	2767	4032	N	5.9	30 %
Eficacia Auxiliar	Mínimo 34.8	Unidad 18 %	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho					
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho					
Desviación Lateral												
Eje 1	3,47	Eje 2	4,12	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10		Unidad (m/km)			

Inspección Sensorial

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Andaje sillín	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Suspensión	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Andaje de batena	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cajinera	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Jony Cruz

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda Dó Requisto		5.99
Izquierda		Derecha
Eje 1	5.98	5.87
Eje 2	5.99	5.88