


FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No:00018144-2505



CDA BOGOTÁ S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTÁ

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba:
2025-05-31

Nombre o razón social:
GIRALDO NARANJO BLANCA RUBY

Documento de identidad:
CC. (X) NIT. () CE. ()

No.
28740995

Dirección:
CRA 81B 19B 50

Telefono:
3108770040

Ciudad:
BOGOTÁ

Departamento:
DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa:
FVL633

Marca:
CHANGAN

Línea:
S50

Clase:
CAMIONETA

Modelo:
2020

Cilindraje:
1498

Kilometraje:
167256

Servicio:
PUBLICO


No Licencia Tránsito:
10031105877

Combustible:
GASOLINA

Color:
BLANCO

Empresa:

Conductor:
GIRALDO NARANJO BLANCA RUBY



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo			
	60		43		60		43	40			
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	
50,1	50	%	Eje 1 Izquierdo	2222	3836	N	Eje 1 Derecho	1926	3218	N	
			Eje 2 Izquierdo	2405	4866	N	Eje 2 Derecho	1775	4081	N	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				
9,3°	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				
Desviación Lateral											
Eje 1	1,7	Eje 2	2,1	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	± 10
											Unidad (m/km)

Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz Antiniebo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE		
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Llanta	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE		
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE		
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje1 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE		
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE		
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicaciones de tablero	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE		
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE		
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE		
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE		
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruzeta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE		
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Llanta	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE		
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE		
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE		
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE		
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE		
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE		
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE				
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE								
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE								
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE								
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE								
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE								
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE								
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE								
G1 Reverse	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE								

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 % .) TIPO B
Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 % .) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		4,87
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,02	3,63
Eje 2	4,15	3,99

NOTA
EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS DE LA REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES. ADEMÁS LOS VALORES PRESENTADOS NO SON VALIDOS, NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA

EDWIN ALEXANDER RAMOS REYES
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.