



CDA REVI TECH BOGOTA SAS  
NIT 901171172-1  
CARRERA 80 A # 17-21 Tel  
3203857932  
BOGOTA

HANS ALBEIRO CACERES



G10: SISTEMA DE DIRECCION  
G11: CHASIS  
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo e para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) |          |
|----------------------------|----------|
| Rueda De Hesperto          | 5.18     |
|                            | Equienla |
| Eje 1                      | 2.65     |
| Eje 2                      | 3.01     |

ING JOSÉ DANIEL GONZÁLEZ RIVERA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C D A

**NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.**  
 Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.