

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00018339-2506



CDA BOGOTA S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTA

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba: 2025-06-13	Nombre o razón social: ZABALA QIMBAYO MARTIN	Documento de identidad: CC. (☒) NIT. () CE. ()	No. 1024518122
Dirección: CRA26F35-20	Telefono: 3016976934	Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa: LSY048	Marca: DFSK	Linea: EQ6450PF1 1.5	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2024	Cilindraje: 1499	Kilometraje: 73242
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10028904794	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: ZABALA QIMBAYO MARTIN	



FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICA MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00018339-2500



CDA BOGOTÁ S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Val 2037652
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENERO DEL VEHICULO	
Fecha de prueba: 2025-09-15	Nombre o razón social: ZARALA GIMBAYO MARTIN	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 1024518122
Dirección: CRA29P39-25	Teléfono: 3018979834	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL
DATOS DEL VEHICULO			
Placa: LBY548	Marca: DAEWOO	Línea: EQ410PFI 1.8	Clase: CAMIONETA
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10029904794	Combustible: BÁSOLINA - GAS	Modelo: 2024
		Color: BLANCO	Cilindrada: 1499
		Empresa:	Kilometraje: 73242
		Conductor: ZARALA GIMBAYO MARTIN	



Delantero Izquierda		Valor	Delantero Derecha	Valor	Suspensión (Bí apais)		Trasero Izquierda	Valor	Trasero Derecha	Valor	Mínimo		Unidad
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierda	Fuerza	Presión	Unidad	Eje 2 Derecha	Fuerza	Presión	Unidad	Eje 1 Derecha	Máximo	Unidad
51.3	50	%	Eje 2 Izquierda	2423	3600	N	Eje 3 Derecha	1750	3871	N	23.8"	30	%
Eficacia Asistida	Mínimo	Unidad	Eje 4 Izquierda	2326	3600	N	Eje 4 Derecha	1710	4367	N	25.8"	30	%
15.2"	18	%	Eje 5 Izquierda				Eje 5 Derecha						

Eje 1	0	Eje 2	0	Eje 3	0	Eje 4	0	Eje 5	0	Máximo	x 10	Unidad	(m/km)
G1 Identificación registral	CUMPLE	G1 Luz de freno	CUMPLE	G1 Luz de freno	CUMPLE	G1 Luz de freno	CUMPLE	G1 Luz de freno	CUMPLE	G1 Eje3 Renta Izquierda	CUMPLE		
G1 Distribución de la empresa	CUMPLE	G1 Luz lateral	CUMPLE	G1 Luz lateral	CUMPLE	G1 Luz lateral	CUMPLE	G1 Luz lateral	CUMPLE	G1 Eje4 Renta Derecha	CUMPLE		
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz placa	CUMPLE	G1 Luz placa	CUMPLE	G1 Luz placa	CUMPLE	G1 Luz placa	CUMPLE	G1 Eje4 Renta Izquierda	CUMPLE		
G1 Estado sub escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 Renta Derecha	CUMPLE		
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajos	CUMPLE	G1 Luces Bajos	CUMPLE	G1 Luces Bajos	CUMPLE	G1 Luces Bajos	CUMPLE	G1 Eje5 Renta Izquierda	CUMPLE		
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de freno	CUMPLE	G1 Indicadores de freno	CUMPLE	G1 Indicadores de freno	CUMPLE	G1 Indicadores de freno	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecha	CUMPLE		
G1 Frenos	CUMPLE	G1 Terminales batería	CUMPLE	G1 Terminales batería	CUMPLE	G1 Terminales batería	CUMPLE	G1 Terminales batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierda	CUMPLE		
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecha	CUMPLE		
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Dampers/batería	CUMPLE	G1 Dampers/batería	CUMPLE	G1 Dampers/batería	CUMPLE	G1 Dampers/batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierda	CUMPLE		
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Chasis	CUMPLE	G1 Chasis	CUMPLE	G1 Chasis	CUMPLE	G1 Chasis	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecha	CUMPLE		
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Luces	CUMPLE	G1 Luces	CUMPLE	G1 Luces	CUMPLE	G1 Luces	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierda	CUMPLE		
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Trípode	CUMPLE	G1 Trípode	CUMPLE	G1 Trípode	CUMPLE	G1 Trípode	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecha	CUMPLE		
G1 Tjeras	CUMPLE	G1 Bandejas	CUMPLE	G1 Bandejas	CUMPLE	G1 Bandejas	CUMPLE	G1 Bandejas	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierda	CUMPLE		
G1 Limpaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacones	CUMPLE	G1 Tacones	CUMPLE	G1 Tacones	CUMPLE	G1 Tacones	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecha	CUMPLE		
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Límite de reposición	CUMPLE	G1 Límite de reposición	CUMPLE	G1 Límite de reposición	CUMPLE	G1 Límite de reposición	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierda	CUMPLE		
G1 Pilo	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Lateral y Pintura	CUMPLE		
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE		
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extinguidor	CUMPLE	G1 Extinguidor	CUMPLE	G1 Extinguidor	CUMPLE	G1 Extinguidor	CUMPLE	G1 Cojinera	CUMPLE		
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE		
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE		
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Bracos Axiales	CUMPLE		
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Bestidor	CUMPLE		
G1 Direcciones	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE		
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje3 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE		
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE		

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 15 %,) TIPO B

Frenos (Desajuste de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %,) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,81	3,58
Eje 2	4,03	4,77

EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS DE LA REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES. ADEMÁS LOS VALORES PRESENTADOS NO SON VALIDOS, NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA

BRENDA PAOLA FLOREZ SANCHEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.