

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000516-2506



CDA TECNILALO
NIT 900613051-1
Ak 72 37-95/89 sur Int
3,4,5,6,7 Tel 3134453672
BOGOTÁ D.C

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2025-06-09	Nombre o razón social: Romero Ovalle Luis Enrique	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 80258749		
Dirección: Ci 57 b sur # 62 70	Teléfono: 3124437234	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: GUZ829	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMPERO	Modelo: 2021	Kilometraje: 1998 420
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10022944042	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL	Empresa: Romero Ovalle Luis Enrique	Conductor: Romero Ovalle Luis Enrique



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor 61	Delantera Derecha	Valor 58	Trasera Izquierda	Valor 61	Trasera Derecha	Valor 60	Mínimo 40	Unidad %		
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo 50	Unidad %	Fuerza 2394	Peso 4159	Unidad N	Fuerza 2254	Peso 4022	Unidad N	Desequilibrio 5,8	Máximo 30	Unidad %
58,8			Eje 1 Izquierdo			Eje 1 Derecho					
			Eje 2 Izquierdo	2060	3277	N	Eje 2 Derecho	1905	3188	N	7,5
Eficacia Auxiliar	Mínimo 18	Unidad %	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
30,6			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					
Desviación Lateral											
Eje 1	-6,5	Eje 2	-6,2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10			Unidad	(m/km)

Desviación Lateral											
Eje 1	-6,5	Eje 2	-6,2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad (m/km)			

Inspección Sensorial											
ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:											
Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE			CUMPLE			
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espesores	CUMPLE			CUMPLE			
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE			CUMPLE			
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE			CUMPLE			
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE			CUMPLE			
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE			CUMPLE			
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE			CUMPLE			
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE			CUMPLE			
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE			CUMPLE			
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE			CUMPLE			
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Anclaje de bateria	CUMPLE			CUMPLE			
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE			CUMPLE			
Triangulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE			CUMPLE			
Llanta de repuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE			CUMPLE			
Extintor	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE			CUMPLE			
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE			CUMPLE			
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE			CUMPLE			
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE			CUMPLE			
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE			CUMPLE			
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE			CUMPLE			
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE			CUMPLE			
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Laternia y Pintura	CUMPLE			CUMPLE			
Tapiceria	CUMPLE	Coineria	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE			CUMPLE			
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE			CUMPLE			
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE			CUMPLE			

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Santhya Cruz

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5,02
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,15	4,12
Eje 2	4,74	4,58