

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

Nº: 00000774-2508



CDA TECNOLÓGICO
NET 30041001-1
AV 72 37 35/99 sup. Bte
3.4.5.6.7 Tel 3134413472
BOGOTÁ D.C.

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TITULAR DEL VEHICULO					
Fecha de Inspección	Nombre o razón social	Documento de Identidad	C.C. (X) N.T. () C.E. ()		Nº	Afectación	
2025-08-21	DEFELIPE MARIA	2114326335	BOGOTÁ		BOGOTÁ	DISTRITO CAPITAL	
Dirección		CLM72-89					
DATOS DEL VEHICULO							
Placa	Marca	Modelo	Linea	Caja	Motor	Cilindros	Kilometraje
UF2158	NISSAN	2012	URVAN	MICROBUS	2012	2953	293891
Servicio	No Licencia Tránsito	Combustible	Color	Empresa	Conductor		
PUBLICO	10010560850	DIESEL	BLANCO		DEFELIPE MARIA		



Suspension (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor 51	Delantera Derecha	Valor 52	Trasera Izquierda	Valor 60	Trasera Derecha	Valor 53	Minimo 40	Unidad %		
Frenos											
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 4627	Peso 6426	Unidad N	Eje 1 Derecho 4253	Peso 6259	Unidad N	Desequilibrio 5.3	Maximo 30
56.6	50	%	Eje 2 Izquierdo	2082	5337	N	Eje 2 Derecho 2045	5121	N	1.8	30
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	Eje 3 Derecho	Eje 4 Izquierdo	Eje 4 Derecho	Eje 5 Izquierdo	Eje 5 Derecho			
26.3	18	%									
Desviacion Lateral											
Eje 1	3.15	Eje 2	1.45	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo	±10	Unidad	(mm/km)	

Desviación Lateral											
Eje 1	3.15	Eje 2	1.45	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad		
									(mm)		

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Andaie sillaf	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Asa General	CUMPLE	Espes	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpia parabrisas	CUMPLE	Retrovísors	CUMPLE
Pto	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Slo	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batena	CUMPLE	Andaie de batena	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Unifema	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respaldo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Boliquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Lalonesa y Pintura	CUMPLE
Tapicena	CUMPLE	Cojinera	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Basidor	CUMPLE
Picos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.75	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5.12	5.25
Eje 2	5.26	5.16