

PARA VEHICULOS

FECHA

Fecha de prueba:
2025-06-25

Nombre o razón social:

CASTILLA LOPEZ RAFAEL LEONARDO

Dirección:

CALLE 1 # 32 A 37

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR

Teléfono:

3208009478

DATOS DEL VEHICULO

Línea:

DUSTER

Placa:

WPR584

Marca:

RENAULT

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

10032276660

Combustible:

GASOLINA

Color:

BLANCO GLACIAL (V)

Fotografía 1



Fecha 2025-06-25, Placa WPR584 Hora 10-09

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda

Valor

Delantera Derecha

Valor

Trasera Izquierda

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00018481-2506

CDA BOGOTÁ S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTÁ

FECHA

Fecha de prueba:
2025-06-25

Nombre o razón social:

CASTILLA LOPEZ RAFAEL LEONARDO

Dirección:

CALLE 1 # 32 A 37

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. () No. 19495537

Cludad:

BOGOTÁ

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Lugar:
WPR584

Marcas:

RENAULT

Línea:

DUSTER

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2020

Cilindrada:

1599

Kilometraje:

136122

Servicio:
PÚBLICO

No Licencia Tránsito:
10032276660

Combustible:
GASOLINA

Color:
BLANCO GLACIAL (V)

Empresa:

Conductor:
CASTILLA LOPEZ RAFAEL LEONARDO



Fecha 2025-06-25, Placa WPR584 Hora 10-09



Fecha 2025-06-25, Placa WPR584 Hora 10-09

A

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 56	Delantera Derecha	Valor 40	Trasera Izquierda	Valor 59	Trasera Derecha	Valor 42	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo 54,8	Unidad % 50	Fuerza 2155	Peso 3895	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 1576	Peso 3267	Unidad N 26,9*
			Eje 2 Izquierdo	1900	N	Eje 2 Derecho	1461	2629	N 23,1*
Eficacia Auxiliar	Mínimo 9,8*	Unidad 18	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho			
			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho			
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho			

Eje 1	3,5	Eje 2	1,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad (m/km)
-------	-----	-------	-----	-------	-------	-------	--------	------	---------------

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Ancaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Ancaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Limpieaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cajonería	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Pueras	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Direcciones	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE		

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda de Repuesto		5,66
Izquierda		Derecha
Eje 1	4,53	4,62
Eje 2	5,31	5,74

NOTA

EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS DE LA REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES. ADemas LOS VALORES PRESENTADOS NO SON VALIDOS, NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA.

BRENDA PAOLA FLOREZ SANCHEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.