

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**



No: 00000564-2506

CDA TECNIALO
NIT 900613051-1
AK 72-37-95/89 sur Int
3,4,5,6,7, Tel 3134453672
BOGOTÁ D.C.

FECHA	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO									
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:			CRISANTO ROMERO			Documento de identidad:			
2025-06-26							CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 7335381		
Dirección:	CALLE 63 SUR # 70 D -75			Telefono:	3143155212		Ciudad:	BOGOTÁ		Departamento:
DATOS DEL VEHICULO										
Placa:	Marca:	Linea:	Clase:	Modelo:	Cilindraje:	Kilometraje:				
LTK380	RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE	CAMPERO	2025	1333	22058				
Servicio:	No Licencia Tránsito	Combustible:	Color:	Empresa:	Conductor:					
PUBLICO	10032126948	GASOLINA	2 ROAD	CRISANTO ROMERO						



Fecha 2025-06-26, Placa LTK380 Hora 17-16



Fecha 2025-06-26, Placa LTK380 Hora 17-16

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	66		67		57		47	40	%
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad			
60,9	50	%	Eje 1 Izquierdo	2585	4424	N	Eje 1 Derecho	2620	4228
			Eje 2 Izquierdo	2165	3502	N	Eje 2 Derecho	2071	3335
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho		
24	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho		
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho		
Desviación Lateral									
Eje 1	-6,5	Eje 2	-6,4	Eje 3		Eje 4		Eje 5	

Inspección Sensorial

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Ancaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseó General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpieaparabrisas	CUMPLE	Retroviseores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Lucas Bajos	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminal Batería	CUMPLE	Andasje de batéria	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Galo	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecha	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Laconería y Pintura	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
				Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Jonny Corp

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.02	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5.02	5.02
Eje 2	5.22	5.12