

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

No: 00000577-2506



CDA TECNIALO
NIT 900613051-1
Ak 72 37-95/89 sur Int
3,4,5,6,7 Tel 3134453672
BOGOTÁ D.C.

FECHA	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2025-06-28	Nombre o razón social: JUAN CARLOS URREGO	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 80378036	
Dirección: CALLE 40SUR #72Q25	Telefono: 3153574338 Cel 3153574338	Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL	

DATOS DEL VEHICULO									
Placa LZN996	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: AUTOMOVIL	Modelo: 2024	Cilindraje: 1333	Kilometraje: 43926			
Servicio PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10029898998	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor:	JUAN CARLOS URREGO			



Fecha 2025-06-28, Placa LZN996 Hora 17:40



Fecha 2025-06-28, Placa LZN996 Hora 17:40

Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor 62	Delantera Derecha	Valor 68	Trasera Izquierda	Valor 64	Trasera Derecha	Valor 65	Mínimo 40	Máximo 40	Unidad %	
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad
57,4	50	%	Eje 1 Izquierdo	2485	N	2315	4208	N	6.8	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	1965	N	Eje 2 Derecho	1945	3188	N	1	30
18,4	18	%	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

Frenos											
Eje 1	5.8	Eje 2	5.9	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)	
Desviación Lateral		Inspección Sensorial									

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Andaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Manilllo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Andaje de batería	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Bandera	CUMPLE	Tecos	CUMPLE
Llanta de respaldo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Exting	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notar la condición del vehículo para recomendaciones)

JUAN CARLOS URREGO

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.85	
Izquierda		Derecha
Eje 1	4.52	5.02
Eje 2	4.25	5.11