

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00018629-2507

CDA BOGOTÁ S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTÁ



FECHA

Fecha de prueba:
2025-07-05

Nombre o razón social:

MISAS MUÑOZ MARYSOL

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. () No. 39767654

Dirección:

CALLE 36 BIS # 3 D 43 SUR

Teléfono:

3214232602

Ciudad:

BOGOTÁ

Departamento: DISTRITO CAPITAL

Placa:

LPY652

Marca:

RENAULT

Línea:

DUSTER

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2023

Cilindrada:

1599

Kilometraje:

78819

Servicio:

PÚBLICO

No Licencia Tránsito:

10027067391

Combustible:

GASOLINA - GAS

Color:

BLANCO GLACIAL (V)

Empresa:

Conductor:

MISAS MUÑOZ MARYSOL



Fecha 2025-07-05, Placa LPY652 Hora 07:19

Fecha 2025-07-05, Placa LPY652 Hora 07:34

Suspensión (Si aplica)			Frenos			Desviación Lateral					
Delantera Izquierda	Valor	Unidad	Delantera Derecha	Valor	Unidad	Trasera Izquierda	Valor	Unidad	Trasera Derecha	Valor	Unidad
71			70			60			59		
Minimo		%	Maximo			Minimo			Maximo		
63,8	50	%	70	60	%	59	40	%	60	40	%
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
63,8	50	%	3214	4542	N	2392	4091	N	26,8°	30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	1965	N	Eje 1 Derecho	2472	N	20,5°	30	%
20,1	18	%	Eje 2 Izquierdo	3551	N	Eje 2 Derecho	3483	N			
			Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					
Eje 1	3	Eje 2	1	Eje 3	Eje 4	Eje 5			Máximo	± 10	Unidad (m/km)
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Indicadores de Gálibro	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Ancaje sillas	CUMPLE	G1 Ancaje de batería	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Aseo General	CUMPLE
G1 Estado tubo escape	CUMPLE	G1 Soportes	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Espejos	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Limaparabrisas	CUMPLE	G1 Pernos	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Soportes	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Piso	CUMPLE	G1 Rotulas Superiores	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Bandeja	CUMPLE	G1 Limaparabrisas	CUMPLE	G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Rotulas Superiores	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Piso	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Galo	CUMPLE	G1 Stop	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Reversa	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 CARROZERIA	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE
G1 Limaparabrisas	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Ej1 llanta Derecha	CUMPLE	G2: SISTEMA DE SUSPENSION	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Ej1 llanta Izquierda	CUMPLE	G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE
G1 Piso	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Ej2 llanta Derecha	CUMPLE	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Ej2 llanta Izquierda	CUMPLE	G5: SISTEMA ELECTRICO	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Ej3 llanta Derecha	CUMPLE	G6: EQUIPO DE CARRETERA	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Ej3 llanta Derecha	CUMPLE	G7: LLANTAS	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Ej4 llanta Derecha	CUMPLE	G8: RINES	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Ej4 llanta Derecha	CUMPLE	G9: ESTADO DE PRESENTACION	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Ej5 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Ej5 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Stop	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Ej5 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Ej5 llanta Derecha	CUMPLE						

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)
Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5.12
Izquierda		Derecha
Eje 1	5,09	5,12
Eje 2	4,09	4,23

EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES. ADÉMÁS LOS VALORES PRESENTADOS NO SON VALIDOS, NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA

EDWIN ALEXANDER RAMOS REYES

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.