

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00018668-2507



CDA BOGOTÁ S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTÁ

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO

FECHA		Nombre o razón social:		Documento de Identidad:		No.	
Fecha de prueba: 2025-07-07		MONROY ALONSO ANA ALEXANDRA		CC. (X) NIT. () CE. ()		1023860836	
Dirección:		Teléfono:		Ciudad:		Departamento:	
CRA 23 68-24 SUR		3133433105 Cel 3133433105		BOGOTÁ		DISTRITO CAPITAL	
DATOS DEL VEHICULO							
Placa:	Marca:	Línea:	Clase:	Modelo:	Cilindraje:	Kilometraje:	
FVM409	RENAULT	DUSTER	CAMIONETA	2020	1593	254875	
Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:	Conductor:		
PUBLICO	10018926044	GASOLINA	BLANCO GLACIAL (V)		MONROY ALONSO ANA ALEXANDRA		



Suspensión (Si aplica)												
Delantera Izquierda	Valor 58	Delantera Derecha	Valor 42	Trasera Izquierda	Valor 54	Trasera Derecha	Valor 45	Mínimo 40	Unidad %			
Frenos												
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad %	
51,9	50	%	Eje 1 Izquierdo 2266	4189	N	Eje 1 Derecho 1675	3512	N	26,1*	30	%	
			Eje 2 Izquierdo 1360	3306	N	Eje 2 Derecho 1858	2776	N	28,8*	30	%	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho						
16,2*	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral											
Eje 1	0	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad		
									(m/km)		

Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Intima	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Colchonera	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Colchonera	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Colchonera	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Unifema	CUMPLE	G1 Colchonera	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE		
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE						
G1 Pilo	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE								
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE								
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE								
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE								
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE								
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE								
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE								
G1 Direccionalus	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE								
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE								
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE								

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 % .) TIPO B

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 % .) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5,28
	Izquierda	Derecha
Eje 1	2,36	3,15
Eje 2	2,99	3,41

EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS
RESULTADOS DE LA REVISION TECNICO MECANICA Y DE
EMISIONES CONTAMINANTES. ADEMAS LOS VALORES