



**CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO  
AUTOMOTOR SEGURA SAS**

NIT : 900,153,422 - 6  
CL 16 N. 22-07 BRR COOPERATIVO  
ACACIAS-META - COLOMBIA  
3113586674 3202310845  
seguralda@gmail.com  
Responsables de IVA - No somos autorretenedores  
Actividad Económica 7120 Tarifa 10.00



Cliente	CONSORCIOS TRANSPORTES EMSA 2024	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 47451			
NIT	901,830,981 - 1			Fecha y Hora de Factura			
Dirección	CR 28 # 86 - 26 BRR EL POLO	Teléfono	3175747740	Generación	2025-07-18	10:34:02	
Ciudad	ACACIAS-META - COLOMBIA	Centro Costo	1	Expedición	2025-07-18	10:34:28	
Correo	facturasproveedor@tne.com.co			Vencimiento	2025-07-18		
Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total	
1	0040001000001	PREVENTIVAS LIVIANOS	UN	1.00	25,210.08	25,210.08	
Total Items	1				Total Bruto	25,210.08	
					IVA Tarifa	19%	4,789.92
					Total a Pagar		\$ 30,000.00

**FORMA DE PAGO**      **MEDIO DE PAGO**

Contado    Efectivo      Efectivo      30,000.00

**VALOR EN LETRAS**

Treinta Mil Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

LSY593 PLACA PREVENTIVA

Firma Elaborado por : GEIDY CASTAÑO

Firma Recibido

Si el resultado de la revisión , su vehículo es rechazado, usted dispondrá de quince(15) días calendario contados a partir de la fecha de esta factura, para realizar nuevamente sin costo. Resolución 2200 del 30 mayo de 2006 del Min. Transporte

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764075622190 aprobado en 2024-07-23 hasta el 2026-07-23, vigencia 2 Años, prefijo FE desde el número 37001 al 54000

CUFE:8688b30d3a06de7199aad2102eb0e7362e075533452b6066c7953be7e70cacaa8170a46a49377c3ade994c7f7bed2593

ORIGINAL

Página : 1 de 1

## A. INFORMACIÓN GENERAL

**1. FECHA**

## **2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**

<b>1. FECHA</b>		<b>2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO</b>		
<b>Fecha de prueba</b> 2025-07-18	<b>Nombre o razón social</b> BANCO DAVIVIENDA SA	<b>Documento de identidad</b> CC ( ) NIT (X) CE ( ) No. 860034313		
<b>Dirección</b> SAN MARTIN	<b>Teléfono</b> 3175747740	<b>Ciudad</b> Acacias	<b>Departamento</b> Meta	

### **3.DATOS DEL VEHICULO**

DATOS DEL VEHICULO						
Placa LSY593	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Toyota	Línea Hilux	
Modelo 2023	No. de licencia de 200800165739	Fecha Matrícula 2023-10-24	Color Super blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8AJKX3CD4P2014789	
No. Motor 2TR-B058128	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2694	Kilometraje 50327	Número de Sillas 3	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )	Blindaje SI ( ) NO (X)

**B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC**

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado

#### 4. Emisiones Audibles

## 5. Intensidad inclinación de las luces bajas

## 6. Suma de la intensidad de todas las luces

	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Ruido escape	100.00	-	dBa	Baja Derecha Baja Izquierda		klux/1m		%		klux/1m		

## **7. Suspensión (si aplica)**

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad %
---------------------	-------	-------------------	-------	-------------------	-------	-----------------	-------	--------	----------

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N			%		%
			Eje 2 izquierdo		N	Eje 2 Derecho					
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N.			%		%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho					
			Eje 5 izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N					%

## **9. Desviación lateral**

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
-------	-------	-------	-------	-------	------------	-------------

#### **10. Dispositivos de cobro (si aplica)**

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %
-----------------------------------	--------------------	---	-----------------	---	--------	----------

## 11. Emisiones de gases

## 11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO		Dióxido de carbono CO2		Oxígeno O2		Hidrocarburo (como Hexano) HC		Óxido nitroso NO	
		CO	Vr Norma	CO2	Vr Norma	O2	Vr Norma	HC	Vr Norma	NO	Vr Norma
		u n i d a d	u n i d a d	u n i d a d	u n i d a d						
Ralentí		%	Ralentí		%	Ralentí		%	Ralentí		%
Crucero		%	Crucero		%	Crucero		%	Crucero		%

**11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)**

Temp °C	Rpm	II.B. Vehículos a Diesel (oposiciones)				Valor	Norma	
		Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid			
		%		%		%	%	Unidad %

**C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

**D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

**D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

**Nota:**  
**Defectos Tipo A:** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente  
**Defectos Tipo B:** Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

**CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN**

APROBADO: SI\_X\_

NO\_

**NUMERO DE CONSECUITIVO DE LA INSPECCION**

163727

**F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES**



2025-07-18 LSY593 10:45



2025-07-18 LSY593 10:44

Fin del informe

**G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA**  
**REVISION PREVENTIVA**

  
 OMAR AUGUSTO TRIANA PINILLA

**H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECAÑICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES**

Yeison Alexander Gutierrez Roa [Foto delantera], Yeison Alexander Gutierrez Roa [Tercera placa], Yeison Alexander Gutierrez Roa [Inspección sensorial interior], Yeison Alexander Gutierrez Roa [Sonido], Yeison Alexander Gutierrez Roa [Foto trasera], Yeison Alexander Gutierrez Roa [Profundidad de labrado], Yeison Alexander Gutierrez Roa [Inspección sensorial exterior].

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO  
MECÁNICA Y DE GASES**

Generado por: Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

