

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN PREVENTIVA, NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICA MECÁNICA Y DE GASES

CENTRO DE DIAGNÓSTICO
REVI AUTOS S.A. "CDA-A. S.A." NIT: 900199709-2 C 25 20 03 K 20 24 39 C 24 20 02, YOPAL
(CASANARE) TEL: 3115388301

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2025-08-08	Nombre o razón social JAIRO HERNAN CALDERON CARDENAS	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 3027299
Dirección CR 4 # 4 - 05	Teléfono 3107738518	Ciudad Tunja

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa GUR732	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Ford	Línea Ranger
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10020249669	Fecha Matrícula 2019-12-17	Color Blanco artico	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8AFAR23L0LJ159409
No. Motor SA2Q LJ159409	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 3198	Kilometraje 190502	Número de Sillas 3	Vidrios Polarizados SI () NO ()

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Ruido escape	Valor 82.10	Máximo -	Unidad dBA	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad 94.90	Máximo 225	Unidad klux/1m
				Baja Derecha	24.20	2.5	klux/1m	0.89	0.5 - 3.5			
				Baja Izquierda	23.00	2.5	klux/1m	1.08	0.5 - 3.5	%		

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 72.40	Delantera Derecha	Valor 68.70	Trasera Izquierda	Valor 70.40	Trasera Derecha	Valor 63.30	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 izquierdo	4640.00	6974.00	N	Eje 1 Derecho	4090.00	5918.00	N	%
64.20	50	%	Eje 2 izquierdo	2812.00	5175.00	N	Eje 2 Derecho	3086.00	4701.00	N	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	%
29.90	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	%

9. Desviación lateral

Eje 1 9.25	Eje 2 1.35	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

10. Dispositivos de cobro(si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad	%
-----------------------------------	--------------------	---	-----------------	---	--------	--------	---

11. Emisiones de gases

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO		Dióxido de carbono CO2		Oxígeno O2		Hidrocarburo (como Hoxano) HC		Óxido nitroso NO	
		CO	Vr Norma	CO2	Vr Norma	O2	Vr Norma	HC	Vr Norma	NO	Vr Norma
		Unidad %	Unidad %	Unidad %	Unidad %	Unidad %	Unidad %	Unidad %	Unidad %	Unidad %	Unidad %
		Ralentí		Ralentí		Ralentí		Ralentí		Ralentí	
		Crucero		Crucero		Crucero		Crucero		Crucero	

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma
		Unidad %									



C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			Total	0 0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			Total	0 0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			Total	0 0

Nota: **Defectos Tipo A:** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI_X_

NO_

NUMERO DE CONSECUATIVO DE LA INSPECCIÓN

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Presion eje1 derecha 1 33.6 PSI Presion eje1 izquierda 1 34.5 PSI Presion eje2 derecha 1 34.6 PSI Presion eje2 izquierda 1 34.8 PSI Presion repuesto 33.2 PSI
190502 km

* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375:2012

Fin del informe



G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO

Luz Adriana Vargas Gallo

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIÓNES CONTAMINANTES

Yeisson Jaider Segura Chaparro [Profundidad de labrado], Yeisson Jaider Segura Chaparro [Tercera placa], Yeisson Jaider Segura Chaparro [Alineación, peso, suspensión y frenos], Yeisson Jaider Segura Chaparro [Foto delantera], Yeisson Jaider Segura Chaparro [Foto trasera], Yeisson Jaider Segura Chaparro [Inspección sensorial interior], Yeisson Jaider Segura Chaparro [Alineación de luces], Yeisson Jaider Segura Chaparro [Sonido], Yeisson Jaider Segura Chaparro [Inspección sensorial motor], Yeisson Jaider Segura Chaparro [Inspección sensorial exterior], Yeisson Jaider Segura Chaparro [Inspección sensorial inferior],

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tocnimaq Ingéniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)


CENTRO DE DIAGNÓSTICO REVI AUTOS S.A. "CDA -A. S.A."

NIT: 900.199.709-2

CENTRO DE DIAGNÓSTICO
REVI AUTOS S.A. "CDA -A. S.A."



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PREVENTIVA

Fecha: 2024-09-11	Versión: 05	Revisión: 05	Código: TMRG-20
Fecha: 2025-08-08	RTM Preventiva No. 19603		
Placa: GUR732	Marca: Ford	Línea: Ranger	Tipo Doc: C.C.
Servicio: Público	Color: BLANCO ARTICO	Modelo: 2020	Cilindraje: 3198 Clase: Camioneta
No. Chasis: 8AFAR23L0LJ159409	VIN: 8AFAR23L0LJ159409	No. Motor: SA2Q LJ159409	Número Doc: 3027299
Nombre propietario: Jairo Hernan Calderon Cardenas			
Resultado: Aprobado <input checked="" type="checkbox"/> Rechazado <input type="checkbox"/>			
Res. Min. Transporte: 4769 11-11-2011			
Espacio para sello: 			

NOTA: Esta revisión no reemplaza la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes, establecida en la ley 769 de 2002.

Calle 25 No. 29-83 / Tel: 0343437
NIT: 900199709-2

Consulte su Revisión preventiva en www.cdareviautos.com