

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001935-2508
CDA BOSA LA ESTACION
NIT 901463072
Cl 63 Sur 77k - 15 Tel
3045387775
BOGOTA

FECHA: 2025-08-09
Nombre o razón social: DIEGO ALBERTO RAMIREZ BENAVIDEZ
Dirección: cr 3 30 220
Placa: KYR903
Servicio: PUBLICO
Marca: RENAULT
No Licencia Tránsito: 10027559294
Combustible: GASOLINA
Linea: DUSTER
Color: BLANCO GLACIAL (V)
Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()
Ciudad: SOACHA
Clase: CAMPERO
Modelo: 2023
Cilindraje: 1333
Kilometraje: 45278
Departamento: CUNDINAMARCA
Conductor: DIEGO ALBERTO RAMIREZ BENAVIDEZ



Inspección Sensorial			
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	NO APLICA	G1 Cruceta	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA
		G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
		G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
		G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
		G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
		G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
		G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
		G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
		G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
		G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
		G1 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
		G1 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
		G1 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
		G1 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
		G1 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
		G1 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
		G1 Latoneria y Pintura	CUMPLE
		G1 Tapicena	CUMPLE
		G1 Cojenera	CUMPLE
		G1 Caja de Direccion	CUMPLE
		G1 Terminales	CUMPLE
		G1 Brazos Axiales	CUMPLE
		G1 Bastidor	CUMPLE
		G1 Pisos	CUMPLE
		G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
		G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Especio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

nsc 3

ING DARWIN JAIR ROJAS GUZMAN
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		2.04
Izquierda		
Eje 1	4.25	Derecha
Eje 2	3.67	4.18
		3.21