

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CDA CAUCA, NIT: 900335083-4
 CR 50 NRO 3 - 145, POPAYAN (CAUCA)
 TEL: 6028333400 - 3168778407

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2025-08-14	Nombre o razón social ISRAEL FERNANDEZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 76313259
Dirección BARRIO INDIANAPOLIS MZ 5 LOTE 75 APTO 1	Teléfono 3117323744	Ciudad Popayan Departamento Cauca

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Placa SHT673	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Mitsubishi	Línea L200 2.5	
Modelo 2016	No. de licencia de transito 10010423340	Fecha Matrícula 2015-09-30	Color Blanco soldo	Combustible Diesel	VIN o Chasis MMBJNKB40GD001074	
No. Motor 4D56UCFR3503	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2477	Kilometraje 275698	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Tipo de Carrocería DOBLE CABINA	Blindaje SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Ruido escape	Valor -	Máximo dBA	Unidad	Intensidad Baja	Mínimo	Unidad	Inclinación klux/1m	Rango	Unidad	Intensidad klux/1m	Máximo	Unidad	Unidad klux/1m
				Derecha									
				Baja			klux/1m		%				
				Izquierda									

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad	%
------------------------	-------	----------------------	-------	----------------------	-------	--------------------	-------	--------	--------	---

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Desequilibrio	Máximo	Unidad
			%											
				Eje 1 izquierdo		N		Eje 1 Derecho		N				
				Eje 2 izquierdo		N		Eje 2 Derecho		N				
			%	Eje 3 izquierdo		N		Eje 3 Derecho		N				
				Eje 4 izquierdo		N		Eje 4 Derecho		N				
				Eje 5 izquierdo		N		Eje 5 Derecho		N				

9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
-------	-------	-------	-------	-------	---------------	-------------

10. Dispositivos de cobro (si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad	%
-----------------------------------	--------------------	---	-----------------	---	--------	--------	---

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Óxido nitroso NO
		CO Vr Norma Unidad Raletí Crucero	CO2 Vr Norma Unidad Raletí Crucero	O2 Vr Norma Unidad Raletí Crucero	HC Vr Norma Unidad Raletí Crucero	NO Vr Norma Unidad Raletí Crucero
		%	%	%	%	%

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma	Unidad %
			%		%		%		%			

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
		A	B
Total		0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
		A	B
Total		0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
		A	B
Total		0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	3.29 40.6 PSI	4.21 40.6 PSI				3.47 35.8 PSI
DERECHA	3.11 40.6 PSI	3.4 42.8 PSI				

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Nota:

Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI NO

NUMERO DE CONSECUITIVO DE LA INSPECCION
28326

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



2025-08-14 SHT673 13:07



2025-08-14 SHT673 13:10

Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

LAURA YUNQUE CRUZ

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCION

Bayron Estrella Rodriguez [Inspección sensorial motor], Bayron Estrella Rodriguez [Inspección sensorial interior], Bayron Estrella Rodriguez [Foto delantera], Bayron Estrella Rodriguez [Inspección sensorial exterior], Bayron Estrella Rodriguez [Foto trasera], Bayron Estrella Rodriguez [Tercera placa], Bayron Estrella Rodriguez [Inspección sensorial inferior], Bayron Estrella Rodriguez [Profundidad de labrado].

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO
MÉCANICA Y DE GASES**

Generado por: Tecnilmaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)