

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00019218-2508




CDA BOGOTÁ S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2025-08-14	Nombre o razón social: MILTON GUILLERMO LOZANO NIÑO	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 1001180644					
Dirección: CL 17 19B 23	Telefono: 0000000 Cel 3138728807	Ciudad: BOGOTÁ Departamento: DISTRITO CAPITAL					
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: LSY655	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMPERO	Modelo: 2024	Cilindrada: 1333	Kilometraje: 65550	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10030065886	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: MILTON GUILLERMO LOZANO NIÑO		



Fecha 2025-08-14, Placa LSY655 Hora 14-18



Fecha 2025-08-14, Placa LSY655 Hora 14-23

Delantera Izquierda	Valor 40	Delantera Derecha	Valor 44	Trasera Izquierda	Valor 46	Trasera Derecha	Valor 40	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------	-------------

Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio
63,9	50	%	Eje 1 Izquierdo	1498	N	Eje 1 Derecho	1661	N	9,8
			Eje 2 Izquierdo	1580	N	Eje 2 Derecho	1610	N	1,9
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho			
30,6	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho			
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho			

Eje 1	0,21	Eje 2	0,4	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	------	-------	-----	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Desviación Lateral									
Inspección Sensorial									
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje 1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje 3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje 5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje 4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje 6 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje 8 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje 2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje 4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje 6 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje 3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje 5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje 7 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje 4 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 6 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 8 llanta Derecho	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje 5 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 7 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 9 llanta Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje 1 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 3 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 5 llanta Derecho	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Ancilaje de batería	CUMPLE	G1 Eje 2 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 4 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 6 llanta Derecho	CUMPLE
G1 Rotulaciones Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje 3 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 5 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 7 llanta Derecho	CUMPLE
G1 Rotulaciones Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje 4 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 6 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 8 llanta Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Balostas	CUMPLE	G1 Linea	CUMPLE	G1 Eje 5 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 7 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 9 llanta Derecho	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje 1 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 3 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 5 llanta Derecho	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje 2 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 4 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 6 llanta Derecho	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje 3 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 5 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 7 llanta Derecho	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respaldo	CUMPLE	G1 Eje 4 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 6 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 8 llanta Derecho	CUMPLE
G1 Pilo	CUMPLE	G1 Calo	CUMPLE	G1 Eje 5 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 7 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 9 llanta Derecho	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Eje 1 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 3 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 5 llanta Derecho	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Eje 2 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 4 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 6 llanta Derecho	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Bolíquín	CUMPLE	G1 Eje 3 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 5 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 7 llanta Derecho	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Eje 4 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 6 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 8 llanta Derecho	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje 1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje 5 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 7 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 9 llanta Derecho	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje 1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje 2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje 4 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 6 llanta Derecho	CUMPLE
G1 Direcciones	CUMPLE	G1 Eje 2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje 3 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 5 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 7 llanta Derecho	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje 2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje 4 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 6 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 8 llanta Derecho	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje 3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje 5 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 7 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje 9 llanta Derecho	CUMPLE

G1: CARROZERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

NOTA

EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES. ADÉMÁS LOS VALORES PRESENTADOS NO SON VALIDOS, NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA.

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.20	
Izquierda		Derecha
Eje 1	5,2	5,69
Eje 2	6,3	6,45

BRENDA PAOLA FLOREZ SANCHEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.