

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR	
Fecha de prueba: 2025-09-02	Nombre o razón social: CASTILLA LOPEZ RAFAEL LEONARDO		
Dirección: CALLE 1 # 32 A 37		Telefono: 3208009478	
DATOS DEL VEHICULO			
Placa: WPR584	Marca: RENAULT	Linea: DUSTER	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10032276660	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)



REDMI NOTE 13 5G

02/09/2025 10:54

Suspensión (Si a

Trasera Izquierda

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00019475-2509



CDA BOGOTÁ S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTÁ

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba: 2025-09-02	Nombre o razón social: CASTILLA LOPEZ RAFAEL LEONARDO	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 19495537
Dirección: CALLE 1 # 32 A 37	Teléfono: 3208009478	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHÍCULO

Placa: WPR504	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2020	Cilindros: 1599	Kilometraje: 173265
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10032276660	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: CASTILLA LOPEZ RAFAEL LEONARDO	



Fecha 2025-09-02, Placa WPR504 Hora 10:40



Fecha 2025-09-02, Placa WPR504 Hora 10:41

Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad				
	66		47		54		44	40	%				
Frenos													
Eficacia Total	Minimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
53,5	50	%	Eje 1 Izquierdo	1687	3963	N	Eje 1 Derecho	1699	3326	N	0,7	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1489	2747	N	Eje 2 Derecho	1733	2305	N	14,1	30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad											
10,7"	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral													
Eje 1	0	Eje 2	0	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	± 10	Unidad	(mm)

Inspección Sensorial													
G1				G1				G1				G1	
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE			G1 Luz de parqueo	CUMPLE			G1 Eje3 llanta izquierda	CUMPLE			G1	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE			G1 Luz intermitente	CUMPLE			G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE			G1	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE			G1 Luz Pisca	CUMPLE			G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE			G1	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE			G1 Luces Altas	CUMPLE			G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE			G1	CUMPLE
G1 Asco General	CUMPLE			G1 Luces Bajas	CUMPLE			G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE			G1	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE			G1 Indicadores de tablero	CUMPLE			G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE			G1	CUMPLE
G1 Puntos	CUMPLE			G1 Terminales Bataría	CUMPLE			G1 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE			G1	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE			G1 Anclaje de batería	CUMPLE			G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE			G1	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE			G1 Desempeñador	CUMPLE			G1 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE			G1	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE			G1 Cruzeta	CUMPLE			G1 Eje3 Rín Derecho	CUMPLE			G1	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE			G1 Linterna	CUMPLE			G1 Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE			G1	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE			G1 Triángulos	CUMPLE			G1 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE			G1	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE			G1 Banderola	CUMPLE			G1 Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE			G1	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE			G1 Tapas	CUMPLE			G1 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE			G1	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE			G1 Llanta de respuesto	CUMPLE			G1 Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE			G1	CUMPLE
G1 Pilo	CUMPLE			G1 Gato	CUMPLE			G1 Latonería y Pintura	CUMPLE			G1	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE			G1 Herramienta	CUMPLE			G1 Tapicería	CUMPLE			G1	CUMPLE
G1 Parabrises	CUMPLE			G1 Extintor	CUMPLE			G1 Colineria	CUMPLE			G1	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE			G1 Botiquín	CUMPLE			G1 Caja de Dirección	CUMPLE			G1	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE			G1 Señales de advertencia	CUMPLE			G1 Terminales	CUMPLE			G1	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE			G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE			G1 Brazos Axiales	CUMPLE			G1	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE			G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE			G1 Bastidor	CUMPLE			G1	CUMPLE
G1 Direcciónales	CUMPLE			G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE			G1 Pisos	CUMPLE			G1	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE			G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE			G1 Promedio de Distancia	CUMPLE			G1	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE			G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE			G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE			G1	CUMPLE

G1: CARROCERÍA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO: APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Libre para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos: (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5,93
Izquierda		Derecha
Eje 1	4,75	4,88
Eje 2	5,62	5,81

NOTA

EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS DE LA REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES. ADEMAS LOS VALORES PRESENTADOS NO SON VALIDOS, NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA

BRENDA PAOLA FLOREZ SANCHEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.