

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**



No: 00003566-2509
CDA REVITECH BOGOTÁ SAS
NIT 901171172-1
CARRERA 80 A # 17-21 Tel
3203857032
BOGOTÁ

FECHA

Fecha de prueba: 2025-09-23 Nombre o razón social: HANS ALBEIRO CACERES

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Dirección: CL 40 BIS 83 67

Documento de identidad:
CC. (X) NIT () CE ()

No. 89747119

Teléfono: 3125621548

Ciudad:

BOGOTÁ

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Placa:

LZM979

Marca: RENAULT

Línea:

DUSTER

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2024

Cilindrada:

1598

Kilometraje:

91045

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

10030154993

Combustible:

GASOLINA

Color:

BLANCO GLACIAL (V)

Empresa:

Conductor:

HANS ALBEIRO CACERES

DATOS DEL VEHICULO



Foto 1 2025-09-23; Placa LZM979 Hora 16:24



Foto 2 2025-09-23; Placa LZM979 Hora 16:27

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	56		56		41		65	40	%

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
65,6	50	%	Eje 1 Izquierdo	2029	N	Eje 1 Derecho	2370	N	14,4	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1658	N	Eje 2 Derecho	2295	N	27,8*	30	%

Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	Eje 4 Izquierdo	Eje 5 Izquierdo	Eje 1 Derecho	Eje 2 Derecho	Eje 3 Derecho	Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho
29,3	18	%								

Desviación Lateral

Eje 1	0	Eje 2	7,7	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	---	-------	-----	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Balastros	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Latonaria y Pintura	CUMPLE
G1 Piloto	CUMPLE	G1 Galo	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Basidor	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Tieripo	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE				

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.54	
Izquierda		Bordeña
Eje 1	5.38	5.57
Eje 2	5.82	5.91

ING JOSE DANIEL HERNANDEZ RIVERA

NOMBRE Y FIRMA PERSONAL AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.