

## RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



DIAGNOSTIYA - 170, NIT: 9001176695  
CII 175 22 13 Sotano Exito Norte, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)  
TEL: 7450298

## A. INFORMACIÓN GENERAL

## 1. FECHA

Fecha de prueba	Nombre o razón social
2025-09-01	RUBEN DARIO GOMEZ MONA

## 2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

2023-05-01	RUBEN DARIO GOMEZ	Teléfono	Ciudad	Departamento
Dirección		3165273864	Bogota, d.c.	Bogota
CRA 9 # 191 - 48				

### 3. DATOS DEL VEHICULO

J.DATOS DEL VEHICULO						
Placa KOL366	País Colombia	Servicio Público		Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2022	No. de licencia de transito 10034110981	Fecha Matrícula 2021-08-30		Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD406NM001139
No. Motor A460D021242	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1333	Kilometraje 45320	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )	Blindaje SI ( ) NO (X)

#### **B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NYC 333**

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Auditivas 5. Intensidad inclinación de las luces bajas 6. Suma de la intensidad de todas las luces

#### 4. Emisiones Audibles

## 5. Intensidad inclinación de las luces bajas

## 6. Suma de la intensidad de todas las luces

## 7. Suspensión (si aplica)

## **8. Frenos**

## 9. Desviación lateral

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Máximo +/- 10 Unidad m/km  
-0.61 4.18 10. Dispositivos de cobro(si aplica)

**10. Dispositivos de cobro (si aplica)**

### llanta

## 11.a Vehículos con ciclo OTTO

11. Emisiones de gases		Dióxido de carbono CO <sub>2</sub>		Oxígeno O <sub>2</sub>		Hidrocarburo (como Hexano) HC		Óxido nitroso NO	
Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO <sub>2</sub>	Oxígeno O <sub>2</sub>	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Óxido nitroso NO			
CO	Vr Norma	CO	CO <sub>2</sub>	Vr Norma	O <sub>2</sub>	Vr Norma	HC	Vr Norma	NO
Ralentí	%	Ralentí	Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí
Crucero	%	Crucero	Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%	Crucero

### 11 h. Vehículos a Diesel (opacidad)

**C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18%			X
Total			0	1

**D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

**D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente  
 Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

**CONFORMIDAD DE LA REVISION**

APROBADO: SI X \_\_\_\_\_

NO \_\_\_\_\_

**NUMERO DE CONSECUITIVO DE LA INSPECCION**


239313

**F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES**

Eje1 derecha 1 6.83mm ; Eje2 derecha 1 6.73mm ; Eje1 izquierda 1 6.67mm ; Eje2 izquierda 1 6.59mm ; Llanta de repuesto 3.58mm ;



2025-09-01 KOL 366 16:46



2025-09-01 KOL 366 16:43

Fin del informe

**G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA**

  
ROBINSON MIRANDA RONDON

**H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISION**

Rafael Eduardo Ceron Grisales [Foto delantera], Rafael Eduardo Ceron Grisales [Profundidad de labrado], Rafael Eduardo Ceron Grisales [Foto trasera], Rafael Eduardo Ceron Grisales [Tercera placa], Rafael Eduardo Ceron Grisales [Inspección sensorial interior], Rafael Eduardo Ceron Grisales [Inspección sensorial inferior], Rafael Eduardo Ceron Grisales [Alineación, peso, suspensión y frenos], Rafael Eduardo Ceron Grisales [Inspección sensorial exterior], Rafael Eduardo Ceron Grisales [Inspección sensorial motor],

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO  
MÉCANICA Y DE GASES**

Generado por: Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)