

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000817-2509



CDA TECNICALO
NIT 900613051-1
Ak 72 37-95/89 sur Int
3,4,5,6,7 Tel 3134453672
BOGOTÁ D.C

FECHA
Fecha de prueba: 2025-09-07
Dirección: [Blank]

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: MYRIAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
Documento de identidad: CC (X) NIT () CE () No. 41631206
Teléfono: 3118011752 Ciudad: BOGOTÁ Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO
Placa: GUX612 Marca: RENAULT Línea: CUSTER Clase: CAMIONETA Modelo: 2021 Cilindraje: 1599 Kilometraje: 215605
Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10020754264 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO GLACIAL (V) Empresa: Conductor: MYRIAM GONZÁLEZ RAMÍREZ



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad	
		64			60			58	62	40		
Eficacia Total		Minimo	Unidad		Fuerza		Peso	Unidad		Desequilibrio		Máximo
61,1		50	%		2432		4375	N		11		30
Eficacia Auxiliar		Minimo	Unidad		2171		3434	N		5,2		30
20,3		18	%									

Eje 1		Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
3,1		2,7							

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpia parabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pilo	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Anclaje de batería	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Banqueta	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Luz de respuesta	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 Banta Derecha	CUMPLE	Eje1 Banta Izquierda	CUMPLE	Eje2 Banta Derecha	CUMPLE
Eje2 Banta Izquierda	CUMPLE	Eje3 Banta Derecha	CUMPLE	Eje3 Banta Izquierda	CUMPLE
Eje4 Banta Derecha	CUMPLE	Eje4 Banta Izquierda	CUMPLE	Eje5 Banta Derecha	CUMPLE
Eje5 Banta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Lacomeria y Pintura	CUMPLE
Tapiceria	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Avioles	CUMPLE	Basidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Johnny Guizar

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesta		2.45
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4.25	3.41
Eje 2	5.41	3.24