

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según correspondia).

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.				
Código	Descripción	Grupo	Tipo Defecto	
			A	B

	Descripción					Grupo	Tipo Defecto A B
	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)		
IZQUIERDA	4,58	4,80					
DERECHA	5,00	5,02					
						6,30	

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES


PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA	32,0	34,0				
DERECHA	32,0	34,0				32,0

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES



Fecha 2025-09-15, Placa LRN268 Hora 08:36



Fecha 2025-09-15, Placa LRN268 Hora 08:36

RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
DETECTOR DE HOLLGURAS	RAVAGLIOLI SPA	R200/I	10122814
PROFUNDIMETRO	SHAHE	N/A	WD2403A0815


SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

APLICACIÓN	VERSION
RTMvG ADMIN Web	5.0.2.95
RTMvG Cliente Web	5.0.1.6.1
RTMvG Icam Web	5.0.1.5
RTMvG Cliente	4.0.1
RTMvG Firma Web	1.0.0.0
RTMvG Ingreso Web	5.0.1.4.3
RTMvG Ingreso_Data Web	5.0.1.4

NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

{ Insp Visual } ...
{ Fotografia_1 } ...
{ Fotografia_2 } ...
CRISTIAN ALEXANDER RINCON CUBILLOS
CRISTIAN DANIEL BUITRAGO LOPEZ
CRISTIAN DANIEL BUITRAGO LOPEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA



FABIAN ANDRES RODRIGUEZ CARDENAS

Nota:

El presente informe no suplente la revisión técnica mecánica y de emisiones contaminantes del vehículo aquí descrito, además no exime la realización del mantenimiento posterior al presente informe.

OT: 0232056

FIN DE INFORME
APROBADO: SI X NO

INFORME DE REVISION PREVENTIVA

INFORMACIÓN GENERAL:

FECHA

Fecha de prueba 2025-09-15	Nombre o Razón social BARAHONA GARCIA MAURICIO	DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO	
Dirección CLL 23 B 119 43	Teléfono fijo o Número de Celular 3114455703 Cel 3114455703	Documento de identidad CC. (X) NIT. ()	No. 7335053
Correo Electrónico		Ciudad BOGOTA	Departamento DISTRITO CAPITAL



CDA MOVILIDAD BOGOTA DC
NIT 900468202-5
Teléfono 6012528518
cdamovilidadbogota@gmail.com
CRA 73A #77A-32
BOGOTA

MAURICIOA112078@GMAIL.COM

DATOS DEL VEHÍCULO			
Placa LRN268	País COLOMBIA	Servicio PUBLICO	Clase CAMPERO
Modelo 2023	Número de licencia de tránsito 10027716881	Fecha de matrícula 2022-11-16	Color BLANCO GLACIAL (V)
N° de Motor A460D047567	Tipo Motor CICLO - OTTO		Combustible / Propulsión GASOLINA
Potencia (si aplica) 154	Tipo de Carrocería WAGON		Blindaje 4
		Fecha vencimiento SOAT 2025-11-10	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)
			Fecha Vencimiento GNV

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375, NTC 6216, NTC 6282.

Nota: Todo valor medido seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

MEDICIÓN DE INTENSIDAD / INCLINACIÓN DE LAS LUCES (BAJAS, ALTAS ANTINIEBLA / EXPLORADORAS)

	Derecha(s)	Intensidad	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima / Rango	Unidad	Simultanea (si) (no)
Baja(s)		Inclinación						
	Izquierda(s)	Intensidad						
		Inclinación						
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad						
	Izquierda(s)	Intensidad						
Antinieblas / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad						
	Izquierda(s)	Intensidad						
Sumatoria de luces simultáneamente								

SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad

FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad	Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1				Eje 1						
Eje 2				Eje 2						
Eje 3				Eje 3						
Eje 4				Eje 4						
Eje 5				Eje 5						
Eficacia Total				Valor						
					Mínimo					Unidad

FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
			Sumatoria Izquierdo			Sumatoria derecho		

DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad

DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la Llantia	Error en distancia	Unidad	Error en tiempo	Unidad	Máximo	Unidad

EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno) VEHICULOS CICLO OTTO, 4T o 2T

Ralentí Crucero Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A) Temperatura de prueba Condiciones Ambientales	Monóxido de carbono CO		Dióxido carbono (CO2)		Oxígeno (O2)		Hidrocarburo(hexano) (HC)		Óxido Nitroso (NO)	
	Norma	Unidad	Norma	Unidad	Norma	Unidad	Norma	Unidad	Norma	Unidad

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

Opacidad Gobernada (rpm) Ralentí	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor	Norma	Unidad

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo Defecto	
			A	B