

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001157-2509

CDA BOGOTÁ SEDE
NORTE 170 TOBERIN
NIT 9016353349
CL 166 22-13 BOGOTÁ Tel
3143968942
BOGOTÁ



DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO																
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:			Documento de identidad:												
2025-09-11	BANCO DE BOGOTÁ			CC. () NIT. (X) CE. ()			No. 860002964									
Dirección:	CL 163 8 63			Telefono:	3108562299			Cludad:	BOGOTÁ			Departamento:	DISTRITO CAPITAL			
Placa:	Marca:	ISUZU			Línea:	660 OLIMPICA			Clase:	CAMIONETA			Modelo:	2025	Cilindraje: 2999	Kilometraje: 7003
Servicio:	PUBLICO	No Licencia Tránsito:	10034602155	Combustible:	DIESEL	Color:	BLANCO ROCIO	Empresa:				Conductor:	BANCO DE BOGOTÁ			



Delantera Izquierda	Valor	Unidad	Suspensión (Si aplica)			Delantera Derecha	Valor	Unidad	Trasera Izquierda	Valor	Unidad	Trasera Derecha	Valor	Unidad	Minimo	Maximo	Unidad	
			76	65	77													
Eficacia Total	Minimo	Unidad				Fuerza	Peso	Unidad	Frenos			Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
52,8	50	%	Eje 1 Izquierdo	3128	6386	N	Eje 1 Derecho	2628	5700	Eje 1 Derecho	16	30						
			Eje 2 Izquierdo	2880	4434	N	Eje 2 Derecho	2420	4385	Eje 2 Derecho	16	30						
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho			Eje 3 Derecho								
19,2	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho			Eje 4 Derecho								
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho			Eje 5 Derecho								
Eje 1	-7,7	Eje 2	-11,2*	Eje 3		Eje 4		Eje 5										

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportas	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Termómetros Batería	CUMPLE	Anclaje de batería	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Bolívar	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Desviación Lateral (Desviación lateral para los demás ejes superior a ± 10 [m/km].) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	6.14	
Izquierda		Derecha
Eje 1	4.72	4.65
Eje 2	4.68	4.51