

**A. INFORMACIÓN GENERAL****1. FECHA****2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO**

Fecha de Prueba 2025-09-27 10:18 AM	Nombre o Razón social: Transporte Safe sas	Documento de Identidad CC (X) NIT ()	No. 901690034
Dirección Cr 28 con 86-26	Teléfono fijo o Número de Celular 3175747740	Ciudad: VILLAVICENCIO	Departamento META
Correo Electrónico contabilidad@ine.com.co			

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa LSY934	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca RENAULT	Línea ALASKAN
Modelo 2023	Número de licencia de tránsito 10034353573	Fecha Matrícula 2023-09-27	Color BLANCO HIELO	Combustible / Propulsión DIESEL	VIN o Chasis JRCDD3B2PK591071
No. de Motor YD25755749P	Tipo motor 4 T	Cilindrada (cm3) (si aplica) 2468	Kilometraje 75429	Número de pasajeros (Sin incluir conductor) 4	Blindaje Sí () NO (X)
Potencia (si aplica) 163	Tipo de Carrocería	Fecha Vencimiento SOAT 2026-09-17	Conversion GNV SI () NO () NA (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5373; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. MEDICIÓN DE INTENSIDAD / INCLINACIÓN DE LAS LUCES (BAJAS, ALTAS, ANTINIEBLA / EXPLORADORAS)

		Valor 1	Valor 2	Valor 3	MÍNIMA RANGO	UNIDAD	SIMULTÁNEA (Sí) (No)
		Derecha(s)	Intensidad	8.00	2.5	lux	NO
BAJA(S)	Inclinación	1.20			0.5 - 3.5	%	
	Inclinación	0.90			2.5	lux	NO
ALTA(S)	Derecha(s)	Intensidad	80.3			lux	SI
	Izquierda(s)	Intensidad	35.7			lux	SI
ANTINIEBLA(S) / EXPLORADORA(S)	Derecha(s)	Intensidad	0.50			lux	NO
	Izquierda(s)	Intensidad	0.30			lux	SI
Sumatoria de luces simultáneamente		Intensidad		Máxima	Unidad lux		
		116		225			

5. SUSPENSIÓN (adherencia)(si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 59.1	Delantera derecha	Valor 66.5	Trasera Izquierda	Valor 55.4	Trasera derecha	Valor 50.9	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	---------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------	--------------	-------------

6. FRENS

	Fuerza Izquierda	Peso Izquierda	Unidad		Fuerza Derecha	Peso Derecha	Unidad	Desequilibrio	Rango (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	3667	5311	N	Eje 1	3729	4483	N	1.66	20-30	>30	%
Eje 2	2082	3694	N	Eje 2	1935	3571	N	7.06	20-30	>30	%
Eje 3			N	Eje 3			N		20-30	>30	%
Eje 4			N	Eje 4			N		20-30	>30	%
Eje 5			N	Eje 5			N		20-30	>30	%
Eficacia Total				Valor	Mínimo		Unidad %				
				66.9	50						

6.1. FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
9.21*	18	%	Sumatoria Izquierda	984	N	Sumatoria Derecha	588	N

7. DESVIACIÓN LATERAL(si aplica)

Eje 1 1.07	Eje 2 -0.32	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-10	Unidad m/km
------------	-------------	-------	-------	-------	-----------------	----------------

8. DISPOSITIVOS DE COBRO(si aplica)

Tamaño normalizado de la Llanta	Error en Distancia	Unidad %	Error en Tiempo	Unidad %	Máximo +/-2	Unidad %
---------------------------------	--------------------	-------------	-----------------	-------------	----------------	-------------

9. EMISIONES DE GASES (Exento vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T o 2T

(rpm)	Monóxido de carbono			Díóxido de carbono			Oxígeno			Hidrocarburo(Hexanos)			Óxido Nitroso		
	(CO)	Norma	Unidad	(CO2)	Norma	Unidad	(O2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOx)	Norma	Unidad
Ralentí	—	%		—	%		—	%		—	ppm		—	%	
Crucero	—	%		—	%		—	%		—	ppm		—	%	
Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N. A)							Valor						Unidad		
Temperatura de prueba	Temperatura												°C		
Condiciones Ambientales	Temperatura Ambiente												°C		
	Humedad Relativa												%		

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

(rpm)	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad
	0.17 4610	m ⁻¹ rpm	0.14 4590	m ⁻¹ rpm	0.10 4610	m ⁻¹ rpm	0.12 4600	m ⁻¹ rpm		0.12	2.5	m ⁻¹
Temperatura de operación del motor	Condiciones Ambientales											
Temperatura Inicial 730	Temperatura Final 90.0	Unidad °C	Temperatura Ambiente 33.0	Unidad °C	Humedad Relativa 44.5	Unidad %	LTOE 430	Unidad mm				

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
1.1.7.30.2	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18%	Sistema de frenos	A B X
		Total	0 1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
		Total	

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
		Total	

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm.)	Eje 2 (mm.)	Eje 3 (mm.)	Eje 4 (mm.)	Eje 5 (mm.)	Reuestado (mm.)
IZQUIERDA	3.36 35.0 psi	4.75 35.0 psi				4.82
DERECHA	2.85 35.0 psi	3.12 35.0 psi				35.0 psi

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO : SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	No. Consecutivo RUNT: (A) 184217600
E.1 ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística?(Solo aplica para vehículos de este tipo)	
APROBADO : SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

Nota: Causal de Rechazo

a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A

b) La cantidad total de defectos tipo B sea

Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares

Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos

Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto

Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.

Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto

Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA LA REVISIÓN:

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Luces:

Ruido: Ruido Escape: 73.40 dBA

Gases: Densidad de Humo: Ciclo1: 0.17 , Ciclo2 :0.14 , Ciclo3 :0.10 , Ciclo4 :0.12 , Resultado :0.12, Permisible: 2.5 (m³)

Luces:

Ruido: Ruido Escape: 73.40 dBA

Gases: Densidad de Humo: Ciclo1: 0.17 , Ciclo2 :0.14 , Ciclo3 :0.10 , Ciclo4 :0.12 , Resultado :0.12, Permisible: 2.5 (m³)

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIÓNES CONTAMINANTES

FOTOGRAFÍA 1



2025-09-27 LSY934 10:30

FOTOGRAFÍA 2



2025-09-27 LSY934 10:40

H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

EQUIPO	MARCA	SERIAL	PEF/LTOE
Profundímetro	SHAHE	WD2203A0101	
Regloscopio	Tecnolux	0100	
Frenómetro	Soltelec	001120161	
Sonometro	ARTISAN	140508367	
Opacímetro	SENSORS INC	OPA98763	364mm
Captador RPM y temperatura	BRAIN BEE	210419000005/EU180003/EU180002	
Termohigrómetro	soltelec	20230901	
Detector de Holguras	Soltelec	001120164	
Alineador al Paso	Soltelec	DSLV20240101	
Analizador de Suspensión	Soltelec	001120162	
Taxímetro			

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA


Nombre: SART

Versión:

1.7.3

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIÓNES CONTAMINANTES

Inspección visual	JOHN ALEXANDER ZARATE CARMONA
Foto	JOHN ALEXANDER SEGURA MIRABAL
Luces	JOSE APOLOIDES BORRERO SUAREZ
Ruido	JOHN ALEXANDER ZARATE CARMONA
Freno	JOHN ALEXANDER SEGURA MIRABAL
Gases	JOSE APOLOIDES BORRERO SUAREZ
Desviación	JOHN ALEXANDER SEGURA MIRABAL
Suspension	JOHN ALEXANDER SEGURA MIRABAL



FABIO ALEXANDER GUZMAN VELANDIA
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR

Nota:

- 1) El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
- 2) Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.
- 3) En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

Fin del informe _____



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE



Página 1 de 1



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIÓNES CONTAMINANTES
No. 184217600

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA TECNOCAR

NIT: 901021059 No. de Certificado de
Acreditación: 17-OIN-023-001

Fecha de expedición: 2025/09/27 Fecha de vencimiento: 2025/09/27

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	LSY934	CLASE:	CAMIONETA
MARCA:	RENAULT	MODELO:	2023
SERVICIO:	PÚBLICO	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CIUDRAJE:	2488	NRO. MOTOR:	YD25755749P
NRO. CHASIS:	3BRC033B2PK591071	VIN:	3BRC033B2PK591071
LÍNEA:	ALASKAN		
COLOR:	BLANCO HIELO		

NOMBRE PROPIETARIO: TRANSPORTE SAFE SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE
CENTRO DE
JUAN CARLOS TELLEZ TAVERA

Comisión Runt 2025 / Nro 01501027-3 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 030000 / www.runt.gov.co