

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS




No: 00019435-2508

CDA BOGOTÁ S.A.S.  
NIT 900254447-3  
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20  
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27  
Sur Tel 2037652  
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2025-08-30	Nombre o razón social: HERRERA MORENO CLAUDIA PATRICIA	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )				No. 52435413	
Dirección: CALLE41 SUR # 6 24 A ESTE	Telefono: 3232342301 Cel 3232342301	Ciudad: BOGOTÁ				Departamento: DISTRITO CAPITAL	
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: FVL521	Marca: KIA	Linea: NEW SOUL LX	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2019	Cilindraje: 1591	Kilometraje: 110297	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10018702277	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: HERRERA MORENO CLAUDIA PATRICIA		



Fecha 2025-08-30, Placa FVL521 Hora 07-07



Fecha 2025-08-30, Placa FVL521 Hora 07-11

Delantera Izquierda	Valor 65	Delantera Derecha	Valor 46	Trasera Izquierda	Valor 63	Trasera Derecha	Valor 45	Mínimo 40	Máximo 50	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------	--------------	-------------

Eficacia Total			Frenos		
Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
53,9	%	Eje 1 Izquierdo	2218	4228	N
		Eje 2 Izquierdo	1926	3031	N

Eficacia Auxiliar			Desviación Lateral		
Mínimo	Unidad		Eje 1	Eje 2	Eje 3
9,2*	%	Eje 3 Izquierdo			
		Eje 4 Izquierdo			
		Eje 5 Izquierdo			

Inspección Sensorial					
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 llanz Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Interna	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierdo	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecho	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierdo	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecho	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierdo	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierdo	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

### NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

Frenos ( Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %. ) TIPO B

### LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)

Rueda De Repuesto	3,64
Izquierda	Derecha
Eje 1	3,97
	3,68
Eje 2	3,62
	3,53

EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS  
RESULTADOS DE LA REVISION TECNICO MECANICA Y DE  
EMISIONES CONTAMINANTES. ADemas LOS VALORES  
PRESENTADOS NO SON VALIDOS, NI PUEDEN SER  
UTILIZADOS PARA LA MISMA

EDWIN ALEXANDER RAMOS REYES

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.