

## RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CDA SUPERCARS LA CORDIALIDAD, NIT: 900187562-5  
CARRERA 6 N 94-77, BARRANQUILLA (ATLANTICO)  
TEL: 3240728

## A. INFORMACIÓN GENERAL

**1. FECHA**

Fecha de prueba	Nombre o razón social
2025-10-30	FABIAN NAVARRO VELASQUEZ
Dirección	
CLL 117 42B 189 ALAMEDA DEL RIO	

## 2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		
2025-10-30	FABIAN NAVARRO VELASQUEZ	CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 1221976481		
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLL 117 42B 189 ALAMEDA DEL RIO	3012357042	Barranquilla	Atlántico	

### 3.DATOS DEL VEHICULO

Placa JYO833	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster	
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10032356191	Fecha Matrícula 2022-05-26	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD200PM280531	
No. Motor J759Q119267	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1599	Kilometraje 199842	Número de Sillas 3	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)

**B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375**

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado

#### 4 Emissions Audit

## 5. Intensidad inclinación de las luces bajas

### 6. Suma de la intensidad de todas las luces

	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad	
Ruido escape		-	dBA	Baja Derecha	6.08	2.5	klux/1m	2.13	0.5 - 3.5	%	32.10	225	klux/1m
				Baja Izquierda	7.96	2.5	klux/1m	1.95	0.5 - 3.5	%			

#### 7. Suspensión (si aplica)

Delantera	Valor	Delantera	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor	Mínimo:	Unidad:
Izquierda	86.60	Derecha	74.40	Izquierda	61.30	Derecha	69.20	40	%

8. Erros

			6. Frenos									
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
71.90	50	%	Eje 1 Izquierdo	2485.00	3945.00	N	Eje 1 Derecho	2616.00	3945.00	N	5.01	30 %
			Eje 2 Izquierdo	2420.00	2796.00	N	Eje 2 Derecho	2289.00	2965.00	N	5.41	30 %
26.60	18	%	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

## 9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/kn
-0.05	4.00						

**10. Dispositivos de cobro(si aplica)**

Referencia comercial de la llanta      Error en      %      Error en tiempo      %      Máximo      Unidad %

#### 11. Emisiones de gases

## 11.a Vehículos con ciclo OTTO

### 11-b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma
			%		%		%		%		

## C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

## D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Testigos o indicadores encendidos en el tablero de instrumentos que indican falta			X
		Total	0	1

## D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

Nota:

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

## CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI\_X

NO

## NUMERO DE CONSECUITIVO DE LA INSPECCION

129252

## F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Check engine, llave de mantenimiento



2025-10-30 JYO833 12:51



2025-10-30 JYO833 12:58

Fin del informe

## G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JOSE DANIEL RODRIGUEZ SANDOVAL

## H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNOCOMECAÑICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Edwin Adrian Ortega Jimenez [Alineación, peso, suspensión y frenos], Ruben Junior Caballero Ospino [Profundidad de labrado], Edwin Adrian Ortega Jimenez [Inspección sensorial motor], Edwin Adrian Ortega Jimenez [Alineación de luces], Edwin Adrian Ortega Jimenez [Inspección sensorial inferior], Ruben Junior Caballero Ospino [Foto trasera], Ruben Junior Caballero Ospino [Tercera placa], Edwin Adrian Ortega Jimenez [Inspección sensorial exterior], Edwin Adrian Ortega Jimenez [Foto delantera], Edwin Adrian Ortega Jimenez [Inspección sensorial interior]

## NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES