



FECHA

Fecha de prueba: 2025-11-02	Nombre o razón social: CASTILLA LOPEZ RAFAEL LEONARDO	Documento de identidad: CC. (<input checked="" type="checkbox"/>) NIT. (<input type="checkbox"/>) CE. (<input type="checkbox"/>)	No. 19495537
Dirección: CALLE 1 # 32 A 37	Telefono: 3208009478	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL
DATOS DEL VEHICULO			
Placa: WPR584	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10032276660	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)
Empresa: Conductor: CASTILLA LOPEZ RAFAEL LEONARDO			



Fecha 2025-11-02, Placa WPR584 Hora 11-37



Fecha 2025-11-02, Placa WPR584 Hora 11-37

A

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 59	Delantera Derecha	Valor 42	Trasera Izquierda	Valor 45	Trasera Derecha	Valor 44	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	----------	-----------------	----------	-----------	----------

Frenos

Eficacia Total	Mínimo 51,8	Unidad % 50	Fuerza 2744	Peso 4542	Unidad N	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2815	Peso 4434	Unidad N	Desequilibrio 4,7	Máximo 30	Unidad %
Eficacia Auxiliar	Mínimo 14,5*	Unidad % 18	Eje 2 Izquierdo	1218	N	Eje 2 Derecho	1148	2933	N	5,7	30	%

Eje 1	0	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	---	-------	---	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Desviación Lateral

Inspección Sensorial

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Andaje sillas	CUMPLE
Identificación reglamentaria	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Limplaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Directionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Andaje de batería	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Eje 1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje 2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje 1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje 3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje 3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje 2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje 4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje 5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje 3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje 5 llanta Derecho	CUMPLE	Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje 5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE
Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE			Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	2,95	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	3,25	3,26
Eje 2	4,18	4,26

NOTA
 EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS
 RESULTADOS DE LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE
 EMISIONES CONTAMINANTES. ADEMÁS LOS VALORES
 PRESENTADOS NO SON VALIDOS, NI PUEDEN SER
 UTILIZADOS PARA LA MISMA