

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

CDA
tecnoriente
REVISOR TÉCNICO MECÁNICA

No: 00002098-2511

Centro de Diagnostico Automotor
Tecnoriente SAS
NIT 901238286-0
Cra 33 # 24-27-29-31 Cra 34 # 24-
38-42 Villavicencio Tel
3183509037

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2025-11-04	Nombre o razón social: WILLIAM ANTONIO SANCHEZ ESQUERRA	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 86084367		
Dirección: BRR OLIMPICO	Teléfono: 3204961973	Ciudad: VILLAVICENCIO	Departamento: META		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: NWN813	Marca: JMC	Línea: JML1021A2L	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2025	Cilindraje: 2296
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10035244441	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: WILLIAM ANTONIO SANCHEZ ESQUERRA



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor 54	Delantera Derecha	Valor 58	Trasera Izquierda	Valor 54	Trasera Derecha	Valor 52	Mínimo 40	Unidad %		
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo 50	Unidad %	Fuerza 3589	Peso 7053	Unidad N	Fuerza 3393	Peso 5788	Unidad N	Desequilibrio 5,5	Máximo 30	Unidad %
Eficacia Auxiliar	Mínimo 21	Unidad %	Eje 1 Izquierdo	Eje 2 Izquierdo	Eje 3 Izquierdo	Eje 4 Izquierdo	Eje 5 Izquierdo	Eje 1 Derecho	Eje 2 Derecho	Eje 3 Derecho	Eje 4 Derecho
Desviación Lateral											
Eje 1	-6	Eje 2	-8	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad (m/km)			
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE		
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE				
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE				
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE				
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE				
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE				
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE				
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Eje5 llanta izquierda	CUMPLE						
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE								
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE								
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE								
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta izquierda	CUMPLE								
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE								
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta izquierda	CUMPLE								
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE								

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

NUMERO DE SILLAS
CANTIDAD:3

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5.02
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4.85	4.53
Eje 2	4.35	4.35

CDA
tecnoriente
NIT. 901238286-0
Arlinton Peña Cañon

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.